นางสาวจิรัชฌา วิทยาชีวะ 6010502519 นางสาวจารวี ทองเจริญ 6010504660

เนื่องจากผู้ทำได้พบปัญหาในส่วนของ วงจร pipe line คำสั่ง jr, jal, และคำสั่งประเภท unsign และด้วย ปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิด Data Hazard ทางผู้จัดทำจึงปรึกษาผู้ช่วยสอน (พี่ TA) เพื่อแก้ไขวงจรให้เสร็จสมบูรณ์ และถูกต้อง ตามอย่างที่ควรจะเป็น ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ผู้จัดทำส่งงานล่าซ้า จึงเรียนมาเพื่อทราบ