NHH/KUU 2520008168/52535094

Ten.:(831) 249-82-54, 249-81-40,

Сормовское тоссе, 21, Нижний Новгород, 603052,

EMH" OAL **BOBAE** 

**NAMINHOCTPONTERLHHIN** 

**НИЖЕГОРОДСКИЙ** 

OLbH-1025202832434

http://www.jscnmz.ru

Начальнику 1666 ВП МО РФ Начальнику управления качеством машиностроительный завод» АО «Марийский

А.В. Бородину

Ю.А. Михееву

Ф. (8362) 45-27-77 г. Мошкар-Ола

«ЕАМПА» ОПН» ОАП

гарантийного сопровождения Начальнику управления

В.Л. Лисину

В.Н. Камелю Начальнику 119 ВП-МО РФ

фякс (466) 640-06-66 L. MOCKBA

В.В. Деркачу оослуживанию и ремонту **Тирсктору** по ссрвисному **YIMA3-AHTEN»** VO «Концерн ВКО

Факс/т: (8495) 276-29-81

г. Москва

о вегзове представителя поставщика

Уведомление № 34

копии:

7 9 1 0 2 RIDG 20 1 9 F. " 80 " TO

1. Hanmehobanne nakenns: wkud HIIII No 17004 us cocmasa HIA No BC01701/I

2. Получено: Давальческое имущество ПЛО «АЛМЛЗ»

(,s &102.00,71 mo &1-2,114,1-748/22/01 oN q080506)

Гарантийный срок: wou s s

un.smnozi@olni :lism-e

фвкс: 453-24-14

#00LI ON IIII'H 3. Неисправно: блок ИЛППА № 17003 из состава шкафа Гарантийная наработка: 5000 час, наработка = 682 час.

4. Способ устранения дефектов: восстановление (ремонт) силами поставшика

5. Прочис сведения в блоке НЛППА Ле 17003 на разъеме ГХ/БЗ отсутствует

положительный импульс НПрНБ формируемый в данном блоке.

работоспособности изделия по адресу: причины возникновения дефекта, составлении рекламационного акта и восстажовлении Просим срочно командировать представителей предприятия для участия в установлении

Московская оби., Подольский р-н, д. Матвеевское, организация 61991

.«EMH» OAII Дагу выезда специалистов и результаты восстановления изделия просим сообщить на

. Триложение: 1. Уведомления № 49 от 04.02.2019 г. ПАО «НПО «АЛМАЗ»,

No 3/18, 19/113 - I, II, anpecaram;

2. Копия а/и № 15 от 07.02.2019 г. из в/ч - на 2-х листах, І, ІІ, адресатам.

инректора по качеству Заместитель генеральното 'жәпнәжоя 🗇

Начальник 194 ВП МО РФ

В.Е. Козлов

воныт двМ .П. Я

Терюшнова Е.Н., 8(831)249-83-29