Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ПАО МЗИК (руководитель организации) Чевардин И.В.

дефектная ведомость n <u>37/48</u>

г. Екатеринбург

" /3" августа 2020г.

Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н. ,
членов комиссии: 1) зам.начальника цеха № 48
2) механика цеха № 48
3) заместителя главного механика Неволина Р.А.
4) начальника бюро по эксплуатации и ремонту оборудования
составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства:
наименование <u>станок токарно-карусельный</u> мод. <u>1512</u> инв. № <u>11756</u> год выпуска <u>1985</u>
выявлены следующие дефекты:
1. Неплоскостность рабочей поверхности планшайбы 0,11мм. на 1000мм. Допускается
0,03мм. (износ планшайбы)
2. Непараллельность направления перемещения поперечины относительно оси
вращения планшайбы в плоскостях:
а) параллельной поперечине 0,2мм. на длине 600мм. Допускается 0,04мм. (износ //
направляющих колонны)
б) перпендикулярной поперечине 0,1мм. на длине 600мм. Допускается 0,06мм. (износ
направляющих колонны)
3. Непрямолинейность вертикального перемещения ползуна верхнего суппорта в
плоскостях:
а) параллельной поперечине 0,04мм. на длине 300мм. Допускается 0,01мм. (износ
направляющих ползуна верхнего суппорта)
б) перпендикулярной поперечине 0,02мм. на длине 300мм. Допускается 0,01мм. (износ
направляющих ползуна верхнего суппорта)
4. Непрямолинейность и непараллельность траектории перемещения бокового

суппорта относительно оси вращения планшайоы 0,15мм. на длине 300мм. Допускается
0,01мм. (износ направляющих колонны, износ направляющих бокового суппорта)
5. Износ шестерен и подшипников коробки скоростей
6. Износ шестерен и подшипников коробки подач
7. Износ шестерен привода планшайбы
8. Износ резцедержателей,
9. Износ электрооборудования и электродвигателей
10. Точн масла Изко систем сеназки
11. Ughor wescangery hogserie hogsering honoperiste
Chicamis 6 2021a, des jametes
Дефектную ведомость составил: механик цеха № 48 Хамов И.В.
$(\Phi_{\mathcal{A}}, O_{\mathcal{A}})$
Дефекты проверил: инженер отдела № 63
(Ф.И.О)
Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:
1)хоз.способом(тысяч рублей),
2)подрядной организацией (тысяч рублей).
An O
Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.
(подпись)
Члены комиссии:
1) зам.начальника цеха № 48 Недокушев А.С.
(Ф.И.О., подпись)
2) механик цеха № 48 Хамов И.В.
(Ф.И.О., нодпись)
3) заместитель главного механика Неволин Р.А.
(подпись)
4) начальника бюро ремонта Лукьянов Л.В. (подпись)