УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ПАО МЗИК

Чевардин	И.В./
m + see as le production	1

Ведомость д	ефектов	$N_{\underline{0}}$	6
-------------	---------	---------------------	---

г. Екатеринбург «	<u>19</u> .»	ноября 20 <u>20</u> г.
Комиссия в составе:	3	
Председатель - главный механик ПАО МЗИК Соколов В.Н.		
(должность, фамил		циалы)
Члены комиссии:	NY	
1) начальник цеха № 40 Пеньков С.П.		
(должность, фамилия, инициал	ы)	
2) механик цеха № 40 Токтарев Е.И.		
(должность, фамилия, инициал 3) ответственный за эл. хозяйство цеха № 40 Баранов М.А.	ы)	
3) ответственный за эл. хозяйство цеха № 40 <u>Баранов М.А.</u> (должность, фамилия, инициал	<u></u>	
4) начальник бюро ремонта ПС Козинов Р.В.	ы)	
(должность, фамилия, инициал	ы) ——,	
составила настоящую ведомость дефектов, в ходе осмотра осно	, ,	редства
наименование – подвесной двухбалочный кран, инв. № ПТ-7		
выявлены следующие дефекты:		10 6
	-3	
1) Металлоконструкция подъемного сооружения:		
- Ограждения продольных балок и тележки в неудовлетворите	льном с	остоянии
(деформация, трещины в местах сварных соединений)	s .	
– Деформированы блоки крюковой подвески		
- Трещины в местах сварных соединений посадочной люльки		
2) Узлы и механизмы:		
– Износ тормозных механизмов передвижения моста крана (ги	дротолк	ателей, барабана)
– Износ редукторов передвижения моста крана (износ валов, и		
– Износ ручьев барабана механизма подъема более 10%		
3) Электрическая часть:	**************************************	
– Износ подвесного кабеля питания подъемного сооружения (т	рещины	в изоляции и
перегибы);	3	

– Неисправность конечных выключателей хода тележки

Заключение комиссии:

<u>Подвесной двухбалочный кран инв. № ПТ-765 списать с последующей заменой на новое подъемное сооружение.</u>

Председатель комиссии:

(подпись)

(подписк)

(поднись)

(полиись)

(подпись)

Соколов В.Н. (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Пеньков С.П.

(фамилия, инициалы)

Токтарев Е.И.

(фамилия, инициалы)

. Баранов М.А.

(фамилия, инициалы)

Козинов Р.В.

(фамилия, инициалы)