Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ИАО МЗИК (руководитель организации)

дефектная ведомость n 29/48

г. Екатеринбург

"_7" августа 2020г.

Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н.
членов комиссии: 1) зам.начальника цеха № $\underline{48}$ Недокушева А.С
2) механика цеха № 48
3) заместителя главного механика Неволина Р.А.
4) начальника бюро по эксплуатации и ремонту оборудования
составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства:
наименование <u>станок токарно-винторезный</u> мод. <u>16К20</u> инв. № <u>10006</u> год выпуска <u>1978</u>
проведены следующие работы:
1. Непрямолинейность и непараллельность траектории перемещения суппорта оси шпинделя
передней бабки в горизонтальной плоскости 0,02мм. на длине 200 мм. Допускается 0,012 мм
(износ станины)
2. Разновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней
бабки 0,03 мм. Допускается 0,02мм (износ станины, износ посадочных мест под
подшипники шпиндельной бабки и направляющих задней бабки)
3. Износ винтовых пар продольных и поперечных подач
4. Износ шестерен и подшипников коробки подач
5. Износ шестерен и подшипников коробки скоростей
6. Износ электрооборудования
7. Износ втулки фрикциона

Myequarder chranon bundents
& were now callery personal
ma 2021 cap - 2022 mg
0
Дефектную ведомость составил: механик цеха № 48 Хамов И.В.
Дефекты проверил: инженер отдела № 63 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
(Ф.И.О)
Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:
1)хоз.способом(тысяч рублей),
2)подрядной организацией <u>& 800</u> (тысяч рублей).
Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.
(подпись)
Члены комиссии:
1) зам.начальника цеха № 48 Недокушев А.С. Ябдокушу
2) механик цеха № 48 <u>Хамов И.В.</u>
3) заместитель главного механика <u>Неволин Р.А.</u>
4) начальника бюро ремонта Лукьянов Л.В.
(подпись)