Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

| . УТВЕРЖДАЮ |
|--|
| Главный инженер ПАО МЗИК |
| (руководитель организации |
| |
| (Ф.И.О/руководителя |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № <u>2/40</u> |
| г. Екатеринбург 25 февраля 2020 г. |
| Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н., |
| членов комиссии: |
| 1) зам. начальника по подготовке производства цеха № 40 Сатаров Р.Ш. , |
| $(\Phi.N.\Phi)$ |
| 2) механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u> |
| (Ф.И.О) |
| 3) заместитель главного механика Неволин Р.А., |
| 4) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Лукьянов Л.В., |
| составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства |
| наименование <u>пресс гидравлический</u> |
| мод. <u>П6328Б</u> инв. № <u>13530</u> год выпуска <u>2015</u> |
| выявлены следующие дефекты: |
| 1) Неоднократная замена штуцеров, переходников гидроцилиндра |
| 2) Неоднократная подварка гидравлических трубопроводов магистрали |
| 3) Износ гидравлических клапанов (отсутствует герметичность, дефекты рабочих кромок) |
| 4) Регулярный ремонт гидравлических клапанов (замена колец, манжет) |
| 5) Неоднокрантая замена упругого элемета полумуфты насоса и двигателя |
| 6) Течь масла (износ трубопроводов, шлангов, РТИ) |
| 7) Перегрев и гул электромагнитов |
| 8) Шумы и вибрации в гидросистеме |
| 9) Периодические неисправности механизма регулировки давления |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Sakuroretue: Heodocoguis perestim sugalurecient |
|--|
| circheller hjecky a percent kourhiekhy jolegen (uj lo |
| use Hurr ine hog vennuger perioting |
| PERSKAGENES SKREDZEITES 8 MALI KEMENTARISMENS ENS PREDIGE LA ZOZZ LAGO. |
| |
| |
| |
| Дефектную ведомость составил: механик цеха № 40 Токтарев Е.И. |
| Дефекты проверил: инженер отдела № 63 Кимминия Н.Е. Жи |
| Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет: 1)хоз. способом |
| К дефектной ведомости прилагается: 1.Протокол геометрической точности. |
| Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н. |
| Члены комиссии: |
| 1) зам. начальника по подготовке производства цеха № 40 Саттаров Р.Ш. |
| 2) механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u> (Ф.И.О., подпись) |
| В) заместитель главного механика Неволин Р.А. |
| 4) начальник бюро ремонта Лукьянов Л.В |
| (подпись) |

Пресс гидравлический одностоечный с индивидуальным приводом модель

Заводской номер UHB. Nº 13530

6.1 Испытание пресса на соответствие нормам точности по ГОСТ 9753-88

| Ž | Наименование проверок | Предельные отклонения, мм | HING. MM |
|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| | | | ALTERNATION OF THE PARTY OF THE |
| | | ОП | фактические |
| | | FOCT 9753-88 | |
| | Плоскостность поверхности стола | 0,04 на длине до 630 мм | |
| | | 0,06 «» св.630 до 1000 мм | 20 |
| N | Плоскостность нижней поверхности | 0,04 на длине до 630 мм | |
| | ползуна | | 7 6 |
| | | 0,06 «» св.630 до 1000 мм | 0,00 |
| | | Выпуклость не допускается | |
| Э | Параллельность нижней | Нерегулируемыми 0,12 на | |
| | поверхности ползуна относительно | длине 1000 мм, | |
| | поверхности стола | регулируемыми 0,08 на | |
| | | длине 1000 мм | |
| 4 | Перпендикулярность хода ползуна | 0,25 на длине 300 мм | |
| | относительно поверхности стола | | 6,4 |

Mexaceur s. 40 M Textrepel E. U.