Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

	УТВЕРЖДАЮ
	Главный инженер ПАО МЗИК
	(руководитель организации)
	/ 1/1/
	(Ф.И.О. руководителя)
дефектная ведомость № <u>3</u>	1/40
дефектими ведолюствие <u>в</u>	1/10
г. Екатеринбург	26 ноября 2019 г.
7. ————————————————————————————————————	·
Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «М	ЗИК» Соколова В.Н.,
членов комиссии:	Саттаров Р.Ш,
 зам. начальника по подготовке производства цеха № <u>40</u> 	(Ф.И.О)
2)	$(\Psi.H.O)$
2) механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u> (Ф.И.О)	
,	
3) заместитель главного механика Неволин Р.А.,	Пууд анов П В
4) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудования	ODERCTRO
составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного	средства
наименование раскатной станок	1965
модинв. №год выпуска	1903
выявлены следующие дефекты:	
1) Износ конуса шпинделя, радиальное биение до 0,2 мм	
2) Износ редуктора (износ валов, втулок)	L. Carlos
3) Износ рейки и червяка, люфт до 3 мм (износ втулок, зубьев)	
5) Износ шлангов системы сжатого воздуха	
6) Износ пневмоцилиндра (износ втулок, манжет, колец)	
7) Износ приспособления для зажима изделий	

Thougherm perustum curvuin year 40 c hjudister year 48 (yromobustus Japachta taches)
Дефектную ведомость составил: механик цеха N_2 40 Токтарев Е.И.
Дефекты проверил: инженер отдела № 63 <u>Лаше мічная М. Е. Явіщ</u> (Ф.И.О) Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет: 1) хоз. способом (тысяч рублей)
2) подрядной организацией
Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.
 Члены комиссии: 1) зам. начальника по подготовке производства цеха № 40 Саттаров Р.Ш. (Ф.И.О., подпись) 2) механик цеха № 40 Токтарев Е.И. (Ф.И.О., подпись)
3) заместитель главного механика Неволин Р.А. (подпись) 4) начальник бюро ремонта Лукьянов Л.В. (подпись)