## Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖД Главный инженер ПАО М (руководитель органи (Ф.И.О. руковод	ЗИК изации)
<b>ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №</b> <u>3/40</u> г. Екатеринбург 25 февраля 2020 г	
Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н.,	
членов комиссии: 1) зам. начальника по подготовке производства цеха № 40 Саттаров Р.Ш. (Ф.И.О)	,
2) механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u>	,
(Ф.И.О)  3) заместитель главного механика Неволин Р.А., 4) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Лукьянов Л.В., составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства наименование <u>вертикально- сверлильный станок</u> мод. <u>2H135</u> инв. № 12287 год выпуска 1988 выявлены следующие дефекты: 1) Износ конуса шпинделя, радиальное биение до 0,5 мм 2) Износ гидравлической системы (течь масла) 3) Износ рабочей поверхности плиты, задиры до 2 мм	_
4) Износ деталей коробки скоростей (зубчатых колес, подшипников)	
5) Люфт пиноли шпинделя	

Bakuporefue: Heguarah bonoupun kanumauthur
perentin chance chranes years 48.
no jarour odspygobacies in 200 mg.
Perrequel O gaerege vanne
Muquemb vocere cerrouro.
Дефектную ведомость составил: механик цеха № 40 Токтарев Е.И. $(\Phi.И.\Theta)$ Дефекты проверил: инженер отдела № 63 Висамичеся ЛЕ $(\Phi.И.\Theta)$
(Ф.И.О) Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:  1)хоз. способом
К дефектной ведомости прилагается: 1.Протокол геометрической точности.
Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.
Члены комиссии:
1) зам. начальника по подготовке производства цеха № 40 Саттаров Р.Ш. (Ф.И.О., подпись)
2) механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u> (Ф.И.О., подпись),
3) заместитель главного механика Неволин Р.А. (подпись)
4) начальник бюро ремонта Лукьянов Л.В

2H150 Таблица 1 1. Испытание станка па соответствие нормам точности и жестокости по ГОСТ 370-76 (табя. 1). Фактическое (заводской номер) 2H135 (класс точности) H 2H125 Отклонения, мкм І. ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ СТАНКА 211450 . 09 наклон конца шпинделя допус-кается только к колопне. 2.1. Перпендинулярность оси нагружен- Р=7500 | Р=12500 | Р=20000  $\begin{array}{c} 60 \\ 80 \\ 1 = 300 \end{array}$ Наклон конца шпинделя допус-Вогнутость не допускается MM 0,35 40 20 175 2,0 2. ПРОВЕРКА ЖЕСТКОСТИ СТАНКА MM РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ кается только к колонне. Допускаемое 2H135 MM 40 50 1=30050 32 20 30 MM =1500,3 MM 2H125 под 1=125 мм 40 50 1=30032 30 6,9 wm MM 1.1. Плоскостность рабочей поверхно-1.2. Радиальное бисипе базпрующей 1.3. Перпепдикулярность рабочей по-1.4. Перпендикулярность перемещения верхности стола к оси вращения шпинпого шпинделя рабочей поверхности стола в продольной плоскости станка 2.2. Относительное перемещение б) в продольном направлении а) в поперечном направлении (б) в продоленом направлении а) в поперечном даправленти на расстоянии 1=300 мм что проверяется нагрузкой ппикилеля и стола. а) у торца шиниделя б) на расстояти !-поверхности шийнделя: сти столастола: новании осмотра и проведенных испыта**у**ий станок признан годным к эксплуатац**ии для** поставк**ю** нок соответствует требованиям ГОСТ 7599-73 и технических услевий на станок. к укомплектован согласно комплекту поставки. Принадлежности и приспособления к станку. Главный инженер: Общее заключение по испытанию станка. Дополнительные замечания

Штамп

HOBT.

10101

0/ 100

5