Ведомос	ть дефектов М	<u>o</u>	
г. Екатеринбург		«»	2020 г.
Комиссия в составе:			
Председатель - Главный механик ПА			
	должность,фамили	ія, инициалы)	
Члены комиссии:	- A C		
<ol> <li>Начальник цеха №30 Напоро (должность, фамили)</li> </ol>			1
2) Механик цеха №30 Чепик А			
(должность,фамили		Hampe 6	H1
3) Энергетик цеха №30 Гобов М			
(должность;фамил		DD	
4) Начальник бюро ремонта отдела (должность, фамил		озинов Р.В.	
выпуска _1962 выявлены 1) Металлоконструкция крана:	следующие д	ефекты:	
при полном техническом освид	етельствовані	ие ПС инв. № П7	Γ-142
обнаружена остаточная деформ	щия моста кр	рана 20 мм.	
2) Узлы и механизмы:			
приводная тележка износ 87 %	мотор-бараба	ан износ ручьёв	более 4 мм,
редуктор механизма подъёма из	нос 89 %.		
3) Электрическая часть:			

шкаф электроаппаратуры: реверсивный магнитный пускатель тип 123-Т износ 94 %, контроллер кулачковый тип НТ-51 износ 96 %, трещины по

наружной резиновой оболочке кабелей.

## Заключение комиссии:

Кран подвесной электрический инв. № ПТ-142 моральный и физический износ, списать или произвести отчуждение. Необходима установка нового ПС.

Председатель комиссии: Соколов В.Н. (фамилия, инициалы) (подпись) Члены комиссии: Напоров А.С. (фамилия, инициалы) (подпись) Чепик А.М (фамилия, инициалы) (подпись) Гобов М.С. (фамилия, инициалы) (подпись) Козинов Р.В. (фамилия, инициалы) (подпись)