Ass Cyproba M.C.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,

г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ПАО МЗИК Чевардин И.В.

DCHOMOCIB ACCICKTOB Nº	Ведомость	дефектов №
------------------------	-----------	------------

г. Екатеринбург

<u>«__»</u>____I

Комиссия в составе: председателя, главного механика ПАО МЗИК Соколова В.Н., членов комиссии:

- 1. начальника отд. №59 Хамкина Е.А.,
- 2. механика цеха №28 Шахова Д.И.,
- 3. и.о. энергетика цеха №28 Селиверстова В.М.
- 4. начальника бюро ремонта П.С. Козимова Р.В.

составила настоящий акт в том, что 18 ноября 2020г., в ходе осмотра основного средства наименование — кран-балка мод. КБШД, инв.№ПТ-87 грузоподъемностью 1000кг., 1959 года выпуска выявлены следующие дефекты:

- 1. Металлоконструкция подъемного сооружения:
- нарушение лакокрасочного покрытия, 70% металлоконструкции крана покрыты коррозией;
- сварные швы в неудовлетворительном состоянии.

2. Узлы и механизмы:

- грузовой канат, который покрыт коррозией более 70%; имеются перегибы и обрывы проволок;
- при работе механизма подъема слышен повышенный шум (износ зубчатой передачи);
- неисправен тормоз механизма подъема, тормоз разукомплектован;
- износ шестерен редукторов передвижения кран-балки;
- износ реборд и поверхностей катания колес моста кран-балки.

3. Электрическая часть:

- неудовлетворительное состояние изоляции токоведущих частей крана;
- неисправны конечные выключатели подъемника;
- электрическая схема управления подъемным сооружением неисправна;

- неисправен питающий силовой кабель крана;
- электроаппаратура физически и морально устарела.

Заключение комиссии:

Списать кран-балку мод. КБШД, инв.№ПТ-87

Председатель комиссии:

Соколов В.Н.

Члены комиссии:

Хамкин Е.А.

Шахов Д.И.

Селиверстов В.М.

Козинов Р.В.