Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18 (наименование юридического лица, ИНН, адрес)

		УТВЕРЖДАЮ
	Главнь	ій инженер ПАО МЗИІ
		(руководитель организации Чевардии и д
•		(Ф.И.Ó/, Фуководителя
	Ведомость дефектов № <i>60</i> /63	<i>V</i>
г. Екатеринбург	Ведомость дефектов № <u>60</u> /63 « <u>28</u> »_	09 2018 r.
Комиссия в составе: предсе	дателя главного механика ПАО М (дол	ПЗИК <u>Соколова В.Н.,</u> іжность, фамилия, инициалы)
членов комиссии:		
1) начальника цеха № 38 ј	Глуховери Е.И.	<u>,</u>
2) _механика цеха № 38 По		
,	кность,фамилия, инициалы))
3) энергетика цеха № 38		
	кность,фамилия, инициалы)	······································
4) заместителя главного м	еханика Гуреева М.С.	2
(долж	кность,фамилия, инициалы)	

составила настоящий акт в том, что «19» сентября 2018г., в ходе осмотра основного средства инв. N_{2} Π -207 грузоподъемностью 0,35т. Зав. N_{2} 8502638, изготовленного в 1985 г. выявлены следующие недостатки:

- 1) Отработал срок службы более чем в 2 раза;
- 2) Металлоконструкция подъемного сооружения:
- сквозная коррозия в местах крепления консоли монорельса к вертикальной несущей колонне крана (сварные швы в крайне неудовлетворительном состоянии ремонт не целесообразен).
- 3) Узлы и механизмы:
- грузовая цепь покрыта коррозией более 80%;
- 4) Электрическая часть:
- износ пусковой аппаратуры;
- неудовлетворительное состояние изоляции токоведущих частей крана (трещины по наружной резиновой оболочке кабеля), требует замены питающий силовой кабель крана.
- 5) Не отвечает характеристикам технологического оборудования.

Заключение комиссии:

Консольно-поворотный кран П-207 заменить новым.

Председатель комис	CORDER B. H.	
(подпись)	(фамилия, инициалы)	
Чиены комиссии: Биле	Papologie EU.	
(подпись)	(фамилия инициалы)	
(полумсь)	(фамилия, инициалы). Аностесн С. В.	
(подпись)	(фамилия, инициалы) Гуреев М.С.	
(подпись)	(фамилия, инициалы)	