## Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

	<b>УТВЕРЖДАЮ</b> Главный инженер ПАО МЗИК (руководитель организации)
<b>ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №</b> 13 г. Екатеринбург	(Ф.И.О. руководителя) 3/40 28 августа 2020 г.
Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗ	ИК» Соколова В.Н.,
членов комиссии:	
1) зам. начальника по подготовке производства цеха №40	Саттаров Р.Ш.
2) механик цеха № <i>40 Токтарев Е.И.</i>	(О.И.Ф)
(Ф.И.О)	
3) заместитель главного механика Неволин Р.А., 4) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Л составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного с наименование <u>точильно-шлифовальный станок</u>	укьянов Л.В., редства
мод. <u>332Б</u> инв. № <u>9446</u> год выпуска_	1973
выявлены следующие дефекты:	
1) Не исправен электродвигатель	
2) Повышенный шум при работе (износ подшипников) 3) Изношенны токоподводящие провода	
4) Износ приводных шкивов (ручьев, посадочных отверстий)	
,	

Baxenreune: epicaro, Sez jerneua.
Дефектную ведомость составил: механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u> (Ф.И.О)
Дефекты проверил: инженер отдела № 63 <u>Кие мушков Н. Е. УКи</u> (Ф.И.О)
Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:  1) хоз. способом(тысяч рублей),  2) подрядной организацией(тысяч рублей).
К дефектной ведомости прилагается: 1.Протокол геометрической точности.
Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.
Члены комиссии:
1) зам. начальника по подготовке производства цеха № 40 Саттаров Р.Ш. (Ф.И.О., подпись)
2) механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u> (Ф.И.О., поднись)
3) заместитель главного механика Неволин Р.А. (подпись)
4) начальник бюро ремонта Лукьянов Л.В. подпись)

## 3326 44B. Nº 9446

## Станок точильно-шлифовальный

Сведения о приёмке	12

## 12 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

12.1 Испытание станка на соответствие нормам точности.

12.1 Испытание станка на соответствие нормам точности.  Наименование и схема проверки  Метод поверки	Отклонение, мкм		
		допуск.	фактич.
Радиальное биение конуса шпинделя под установку фланца  Мехамик (4. Д)	На неподвижной части станка устанавливают индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался поверхности конуса шпинделя 2 и был направлен перпендикулярно образующей цилиндра к его оси. Шпиндель приводят во вращение. При измерении радиального биения рабочего органа его необходимо поворачивать не менее чем на два последовательных оборота в направлении рабочего движения. Проверку производить, не менее чем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Биение определяется как наибольшая алгебраическая разность показаний индикатора.	60	180

12.2 Нормы уровня шума в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 Уровень звука на рабочем месте оператора: допустимый - 80 дБа