Йевардин И.В.

Ведомость дефектов № 21/7

г. Екатеринбург

19 ноября 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель — И.О. главного механика ПАО МЗИК Гуреев М.С.

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

1) начальник цеха № 21 Левченко С.С.,

(должность, фамилия, инициалы)

2) механик цеха № 21 Рудаков А.В.,

(должность, фамилия, инициалы)

3) ответственный за эл. хозяйство цеха № 21 Доль К.А.,

(должность, фамилия, инициалы)

4) начальник бюро ремонта ПС Козинов Р.В.,

(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящую ведомость дефектов, в ходе осмотра основного средства наименование- кран подвесной электрический однобалочный инв.№ ПТ-622, заводской № 106615, 1982 г.в., грузоподьемностью 1,0 т выявлены следующие дефекты:

- 1) Срок службы:
- -отработал срок службы более чем в 2 раза
- 2) Металлоконструкция подъемного сооружения:
- -нарушение лакокрасочного покрытия, 60% металлокиструкции крана покрыто коррозие
- -в местах крепления монорельса к мосту крана сварные шва в неудовлетворительном состоянии (ремонт не целесообразен)
- 3) Узлы и механизмы:
- -неисправен тормозной механизм (износ рабочей поверхности обода тормозного шкива);
- -выработка поверхности реборды более 50 % от первоначальной толщины;
- -износ шестерней привода передвижения крана.
- 4) Электрическая часть:
- -износ пусковой аппаратуры;
- -неисправны конечные выключатели передвижения моста крана;
- -требует замены питающий кабель крана

Заключение комиссии:

Кран подвесной электрический однобалочный инв.№ ПТ-622 заменить новым.

(фамилия, инициалы)