Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № <u>1</u>	УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ПАО МЗИК (руководитель организации) (Ф.И.О. руководителя)
г. Екатеринбург	31 августа 2020 г.
Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «М членов комиссии:	ЗИК» Соколова В.Н.,
1) зам. начальника по подготовке производства цеха № <u>40</u>	<u>Саттаров Р.Ш.</u> , (Ф.И.О)
2) механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u>	
(Ф.И.О) 3) заместитель главного механика Неволин Р.А., 4) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудования составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного наименование пресс гидравлический одностоечный мод PУЕ 100 инв. № 10828 год выпустыя подравлены следующие дефекты: 1) Гидроагрегат не развивает максимального усилия (максима заявленной в паспорте 1000 кН) 2) Течь масла (износ трубопроводов, шлангов, РТИ) 3) Заедание рукояток управления 4) Износ рабочей поверхности стола, плоскостность до 1,5 мл 5) Износ гидравлических клапанов (отсутствует герметичнос 6) Геометрия рабочих органов превышает допустимые нормы 7) Износ электроаппаратуры	средства ска1981 ильное усилие 400 кН, при м (вмятины, забоины) сть, дефекты рабочих кромок)

Jakuszemer: ercara de jamena. Carenk pajodpan a pajykannekraden.
Sex zourens.
Дефектную ведомость составил: механик цеха № 40 Токтарев Е.И.
Дефекты проверил: инженер отдела № 63 <u>Вись мисков</u> Н. Е. Ниц
Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:
2)подрядной организацией (тысяч рублей). К дефектной ведомости прилагается:
1.Протокол геометрической точности.
Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н
1) зам. начальника по подготовке производства цеха № 40 Саттаров Р.Ш.
2) механик цеха № <u>40 Токтарев Е.И.</u> (Ф.И.О., подиись)
3) заместитель главного механика Неволин Р.А.
4) начальник бюро ремонта Лукьянов Л.В. (подпись)

Пресс гидравлический одностоечный с индивидуальным приводом модель

Заводской номер UHR Nº 12828

6.1 Испытание пресса на соответствие нормам точности по ГОСТ 9753-88

2	Mondaton omnogonomen	Предельные отклонения, мм	HKS, MM
5	Harmer and	OII	фактические
		FOCT 9753-88	
-	Плоскостность поверхности стола	0,04 на длине до 630 мм	5
		0,06 «» св.630 до 1000 мм	\$ 7
2	Плоскостность нижней поверхности	0,04 на длине до 630 мм	
	ползуна	0,06 «» св.630 до 1000 мм	
		Выпуклость не допускается	
r	Парадлельность нижней	Нерегулируемыми 0,12 на	
)	поверхности ползуна относительно	длине 1000 мм,	
	поверхности стола	регулируемыми 0,08 на	
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Thin coor canno	
4	Перпендикулярность хода ползуна	0,25 на длине 300 мм	N. N.
0103.553.4.65	относительно поверхности стола	and the second s	

Lesauer 4. 40 (M) (INTERES EG.