Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО МЗИК
(руководитель обуанизации)
Чевардин И.В.

(Ф.И.О. Буководителя)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4/40

г. Екатеринбург

29 июля 2020 г.

| Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н., |
|--|
| членов комиссии: |
| 1) 23M H3U3 III WWA H0 |
| , |
| 2) и.о. механика цеха № <i>40 Коровин А.С.</i> (Ф.И.О) |
| (A II O) |
| 3) заместитель главного механика Неволин Р.А., |
| 4) начальник бюро по эксплистом и полити Р.А., |
| 4) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Лукьянов Л.В., |
| составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства |
| наименование <u>пресс гидравлический одностоечный</u> |
| мод. <u>П6334А</u> инв. № <u>11699</u> год выпуска <u>1985</u> |
| выявлены следующие дефекты: |
| 1) Гидроагрегат не развивает максимального усилия (максимальное усилие 150кН, при |
| Switchiou & hachopme 250KH) |
| 2) Течь масла по соединениям трубопроводов и узлам |
| 3) Заедание рукояток управления |
| 4) Износ рабочей поверхности стола, плоскостность до 2 мм (вмятины, забоины) |
| 2) THE OUSMONCHO DECYNUDURUMA NAMOURA (MANORALIA (MANORALIA CONTRACTOR CONTRA |
| TO CT 0752 00 |
| 7) Износ электроаппаратуры |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| |
| |
| |
| |

| • |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 De la la maria de la contraction de la contrac |
| Something was |
| 105 1508 Out 201 |
| Tellatti grado !! |
| V |
| |
| • |
| — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| Дефектную ведомость составил: и. о. механика цеха № <u>40 Коровин А.С.</u> (Ф.И.О) |
| Дефектную ведомость составия: н. с. межальна (Ф.И.О) Пукьянов Л.В. |
| Дефекты проверил: инженер отдела № 63 |
| |
| Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет: (тысяч рублей), |
| 1х03. СПОСОООМ |
| 2)подрядной организацией (тысяч руолеи). |
| · · |
| К дефектной ведомости прилагается: |
| 1.Протокол геометрической точности. |
| TAO «M3MK» COKOTIOB B.H. |
| Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н. |
| |
| Члены комиссии: |
| TROUBLE HOTEL HEYA No. 40 Cammanos P.III. |
| 1) зам. начальника по подготовке производства цеха № 40 Сатаров Р.Ш. (Ф.И.О., подпись) |
| 101/ |
| 2) и. о. механика цеха № 40 Коровин А.С. (Ф.И.О., подиись) |
| |
| 3) заместитель главного механика Неволин Р.А. (подпись) |
| |
| 4) начальник бюро ремонта Лукьянов Л.В. (подпись) |
| (подпиов) |

Пресс гиправлический одностоечный с индивидуальным приводом модель

Baromore Hower Well N. 11699

6.1 Испытание пресса на соответствие нормам точности по ГОСТ 9753-88

| 2 | Наименование проверок | Предельные отклонения, мж | III NIK |
|---|--|---|---------|
| | | ITOGT 9753-88 | |
| - | Плоскостность поверхности стола | 0,04 на дияне до 630 мм 0.06 «» св.630 до 1000 мм | 70 |
| N | Плоскостность нижней поверхности ползуна | 0,04 на дляне до 630 мм 0,06 «» св.630 до 1000 мм Выпуклость не допускается | 90 |
| m | Параллельность нижней поверхности ползуна относительно поверхности стола | Нерегулируемыми 6,12 на дляне 1000 мм, регулируемыми 6,08 на дляне 1000 мм | |
| 4 | Перпенликулярность хода ползуна относительно поверхности стола | 0,25 на дляне 300 им | 2/5 |

h-reacuty af 13 the lowerseerable 414. 19.09.19 U.D. Mexamula vexa 40 Jehr Kopolun A.C. 19.09.19