## Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЛАО МЗИК
(руководитель организации)
Чевардин И.В

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5/40

г. Екатеринбург

29 июля 2020 г.

Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н.,
членов комиссии:
1) saw yang nyawa na nama
,
2) и. о. механика цеха № <u>40 Коровин А.С.</u> (Ф.И.О)
<u></u>
3) заместитель главного механика Неволин Р А
4) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудования. Плих дуго д В
составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства
наименование <u>пресс гиоравлический</u>
мод. <u>П6332Б</u> инв. № <u>12775</u> год выпуска_ 1993
выявлены следующие дефекты:
1) Гидроагрегат не развивает максимального усилия (максимальное усилие 80 кН, при
Superior Relation R
2) Не возможно регулировать рабочее давление (неисправен регулировочный клапан)
5) 1648 масли по соебинениям mpv00np0в000в узлам рабоцаму миламден.
4) Пе стабильно работает электро схемы управления клапанами (не обастанивается
псоохоотиче одвиение)
5) Геометрия рабочих органов превышает допустимые нормы точности по ГОСТ 9753-88
6) Износ электроаппаратуры
• /
•

. 1946 2019 410
Q
Dance beer 200 mg
la soll esp
reced Coloning
The second
The many true and the true to
Дефектную ведомость составил: и. о. механика цеха № 40 Коровин А.С.
Дефекты проверил: инженер отдела № 63
лукьянов Л.В.
Предварительная итоговая стоимость в ф.И.О)
Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:  1)хоз. способом
2)подрядной организацией (тысяч рублей),
(тысяч руолей)
К дефектной ведомости прилагается:
1.Протокол геометрической точности.
Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.
Члены комиссии:
ACMITOCHM.
1) зам. начальника, по полготорка жазачи
1) зам. начальника по подготовке производства цеха № <u>40 Саттаров Р.Ш.</u>
2) и. о. механика цеха № <u>40 Коровин А.С.</u> (Ф.И.О., поднись)
3) заместитель главного механика Неволин Р.А. (Ф.И.О., подпись)
4) начальник бюро ремонта Лукьянов Л.В. (подпись)
(подпись)

Пресс гидравлический одностоечный с индивидуальным приводом модель Заводской номер ммв. м 12315

6.1 Испытание пресса на соответствие нормам точности по ГОСТ 9753-88

2	Наименование проверок	Предельные отклонения, мм	CHIER NR
	184 S. C.	110	факлинеские
	Плоскостность поверхности стола	0,04 на длине до 630 мм	7.0
101	Плоскостность нижней поверхности ползуна	0,06 «» св. 630 до 1000 мм 0,04 на длине до 630 мм	80
21	1000 per 620 per 1000	0,06 «» св. 630 до 1000 мм Выпуклость не допускается	2
	Поверхности ползуна относительно поверхности ползуна относительно поверхности стола	Нерегулируемыми 0,12 на длине 1000 мм, регулируемыми 0,08 на	)
	Перпендикулярность хода ползуна относительно поверхностя стода	Длине 1000 мм 0,25 на длине 300 мм	3,0

K-reasty ag B to lameasierasto PH 1909.19