Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

**УТВЕРЖДАЮ** 

Главный инженер ПАО МЗИК Чевар (руководитель организации)

дефектная ведомость  $n \frac{40/48}{}$ 

г. Екатеринбург

"/7 " августа 2020г.

Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н.
членов комиссии: 1) зам.начальника цеха № 48 Недокушева А.С
2) механика цеха № 48
3) заместителя главного механика Неволина Р.А.
4) начальника бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Лукьянова Л.В,
составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства:
наименование <u>станок продольно-строгальный</u> мод. <u>7116</u> инв. № <u>11038</u> год выпуска <u>1982</u>
выявлены следующие дефекты:
1. Непрямолинейность направляющих бокового суппорта 0,12мм. на 1000мм.
Допускается 0,03мм. (износ направляющих колонны)
2. Непараллельность и непрямолинейность траектории перемещения левого суппорта
по поперечине относительно рабочей поверхности стола 0,13мм. Допускается 0,04мм. (износ
направляющих поперечины, регулировка клиньев левого суппорта)
3. Непараллельность и непрямолинейность траектории перемещения стола
относительно боковых сторон среднего паза 0,1мм на длине 6000мм. Допускается 0,04мм.
(износ направляющих станины, износ боковых сторон центрального паза)
4. Неперпендикулярность направления вертикального перемещения бокового
суппорта рабочей поверхности стола в плоскости, перпендикулярной направлению
перемещения стола на длине 300мм. 0,04мм. Допускается 0,016мм. (требуется регулировка
положения колонны в вертикальной плоскости, регулировка клиньев бокового
суппорта)
5. Непостоянство углового положения бокового суппорта при его перемещении

0,12мм. на длине 1000мм. Допускается 0,03мм. (требуется регулировка положения
колонны в горизонтальной плоскости)
6. Износ шестерен и подшипников коробки скоростей
7. Износ шестерен и подшипников коробки подач
7. Износ резцедержателей,
8. Износ электрооборудования и электродвигателей
Mequarall bonounins wheretouser
pertolet anativa nocie y prosperteren
a gangene reabois craques.
Дефектную ведомость составил: механик цеха № 48 Хамов И.В.
(D.H.O)
Дефекты проверил: инженер отдела № 63 <u>кимликов А.С. Ми</u>
(Ф.И.О)
Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:
1)хоз.способом (тысяч рублей),
2)подрядной организацией
AO
Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.
(подпись)
Члены комиссии:
1) зам.начальника цеха № 48 Недокушев А.С.
Ф.И.О., подпись)
2) механик цеха № 48 Хамов И.В.
(Ф.И.О., подпись)
3) заместитель главного механика Неволин Р.А.
(подпись)
4) начальника бюро ремонта <u>Лукьянов Л.В.</u>
(подпись)