

01 | JUNE
2025

കുണ്ടറ പെരുമ്പുഴയിൽ പൊട്ടിക്കിടന്ന ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തട്ടി വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു



f @ YouTube WhatsApp Telegram Kundara MEDIA

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന
മകൾ പൊള്ളലേറ്റു
ആശുപത്രിയിൽ.

പെരുമ്പുഴ
തലപ്പറമ്പ്
ജെഷ് സമീപം
പത്മാലയത്തിൽ
ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള (72)
ആണ് മരിച്ചത്.

f @ YouTube WhatsApp Telegram www.kundaramedia.com

News UPDATES


ONLINE NEWS MEDIA

Kundara MEDIA

f @ YouTube WhatsApp Telegram

പൊട്ടിക്കിടന്ന കമ്പിയിൽനിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് കർഷകൻ മരിച്ചു

പരിക്കേറ്റ് മകൾ ആശുപത്രിയിൽ



▶ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള

രുന്നവർ ഓടിയെത്തി കമ്പി തട്ടിമാറ്റി. ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് സമീപവാസിയായ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അരുൺ, സി പി ആർ നൽകി പെരുമ്പുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ഇവിടെ പ്രാഥമികചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച അശ്വതിയെ പിന്നീട് കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മാടൻകാവ് തലപ്പറമ്പ് റോഡിൽ മരംവീണ് മൂന്നു തു

കുണ്ടറ ▶ പൊട്ടിക്കിടന്ന കമ്പിയിൽനിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് കർഷകൻ മരിച്ചു. പെരുമ്പുഴ തലപ്പറമ്പ് ജങ്ഷനു സമീപം പത്മാലയത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള(72)യാണ് മരിച്ചത്. ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ് മകളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചിനാണ് അപകടം.

വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കായി വീടിനു സമീപത്തെ പറമ്പിൽ പുല്ല് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ, പൊട്ടിക്കിടന്ന വൈദ്യുതക്കമ്പിയിൽ പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകൾ അശ്വതിയോട് അകന്നുനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മകളുടെ കൈക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. അശ്വതി ബഹളം വെച്ചതോടെ സമീപത്തുണ്ടായി

ണുകൾ ഒടിഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ഇവിടെ നാലുദിവസമായി വൈദ്യുതിയില്ല. തുണുകൾ മാറ്റി കമ്പി വലിക്കുന്ന ജോലി തുടങ്ങാനായില്ല.

ഞായറാഴ്ച സമീപത്തെ ഏതാനും വീടുകൾക്ക് സർവീസ് വയറുകൾ വലിച്ച് താത്കാലികമായി വൈദ്യുതി നൽകിയിരുന്നു. പൊട്ടിക്കിടന്ന കമ്പികളിൽ അബദ്ധത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചതാകാം അപകടകാരണമായതെന്ന് കരുതുന്നു.

പത്മാവതിയമ്മയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഭാര്യ. അഖില മറ്റൊരു മകളാണ്. മരുമക്കൾ: രമേശ്കുമാർ, അരുൺകുമാർ. മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച 10-ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.