


XXXX.426477.001 СБ







1. Пайку компонентов поверхностного монтажа выполнять пастой ППК-63-4-90А по ГОСТ Р 59681-2021.

2. Пайку выводных компонентов выполнять припоем ПОС 61 по ГОСТ 21931-76.

3. После пайки удалить остатки флюса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	XXXX.426477.001 СБ			
Разраб.		Иванов			Преобразователь USB-RS485	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Смирнов						1:1
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н.контр.		Попов						
Утв.		Лыткин						

Копировал

Формат А3

Перв. примен. XXXX.426477.001

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.