

#### СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДА ФЕРРОСПЛАВОВ



## CTPYKTYPA ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ **АНАЛИЗ ДАННЫХ** 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТАРТА

ОКОМПАНИИ

## CTPYKTYPA ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ **АНАЛИЗ ДАННЫХ** 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТАРТА

ОКОМПАНИИ

## ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

#### Цель:

Снижение себестоимости продукции за счет оптимизации потребления ферросплавов при достижении требуемого химического состава стали с учетом состава сырья, температуры плавки, метода присадки и других параметров технологического процесса

#### Задачи:

Разработать аналитическую модель для расчета оптимального расхода ферросплавов на печном и внепечном этапах выплавки стали при заданных ограничениях в виде целевого химического состава

Разработать интерфейс оператора для отображения рекомендуемых отдач ферросплавов и контроля химического состава плавки

#### ОХИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ



Помощь сталеварам в управлении процессом



Сокращение расхода ферросодержащих материалов



Сокращение времени выплавки стали



Своевременное отслеживание аномалий в плавках



Повышение производительности передела



Увеличение прибыли за счет оптимизации использования материалов и времени внепечной обработки стали

## CTPYKTYPA ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АНАЛИЗ ДАННЫХ

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТАРТА

ОКОМПАНИИ

## ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

#### Цель:

Оценка возможности внедрения системы оптимизации ферросплавов

#### Задачи:

Анализ предоставленных данных

Оценка потенциального эффекта от внедрения системы

Оценка решаемости задачи



#### АНАЛИЗ ДАННЫХ

#### Критичные данные:



Фактическая масса добавляемых материалов на



Результаты химического анализа на печном и внепечном этапах



Данные по маркировочной пробе

печном и внепечном этапах



Границы по химическому составу в разрезе марок стали

## ПЕРЕЧЕНЬДАННЫХ

#### ПЕЧНОЙ ЭТАП



Фактический химический состав добавляемых материалов



Фактическая масса добавляемых материалов



Химический состав огнеупоров

••• Другие данные\*

#### СЛИВ + ТРАНСПОРТИРОВКА



Фактический химический состав добавляемых материалов



Фактическая масса добавляемых материалов



Масса слитого в стальковш печного шлака



Химический состав плавки на момент слива



Температура плавки на момент слива



Химический состав слитого печного шлака

••• Другие данные\*

#### ВНЕПЕЧНОЙ ЭТАП



Марка стали



Фактический химический состав добавляемых материалов



Фактическая масса добавляемых материалов



Фактическая масса плавки на момент начала обработки



Текущая стойкость стальковша



Дополнительные требования к химическому составу стали

••• Другие данные\*

## КРИТЕРИЙ 1 Качество исходных данных



### КАЧЕСТВО ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

СВЯЗНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАВКЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ АГРЕГАТАМИ И ХИМ. АНАЛИЗАМИ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

ОБСЛЕДОВАНИЕ МАРОЧНОГО СОСТАВА И ТРЕБОВАНИЙ К НИМ

АНАЛИЗ СОРТАМЕНТА ФЕРРОСПЛАВОВ И ШЛАКООБРАЗУЮЩИХ

#### КАЧЕСТВО ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

#### Фиксируем ограничения:



Временной интервал



Марки стали



Химические элементы



Маршруты плавки Например:ДСП – УЦВС – УПК – МНЛЗ




Перечень рассматриваемых добавок



# КРИТЕРИЙ 2 Фактический химический состав стали

# ПРОЦЕСС ДОВОДКИ МЕТАЛЛА: Mn



# ПРОЦЕСС ДОВОДКИ МЕТАЛЛА: Mn

Проба Mn	Доля плавок, %					
	Меньше нижней границы	от 0 до 25% границы	от 25 до 50% границы	от 50 до 100% границы	Больше верхней границы	
Печь (последняя)	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
Внепечная (первая)	15 %	50 %	25 %	7 %	3 %	
Внепечная (последняя)	1 %	8 %	60 %	30 %	1 %	
Маркировочная	0 %	10 %	70%	20%	0 %	





# Как можно оптимизировать расход ферросплавов?



- Возможность варьировать массу добавок и отслеживать попадание в нижнюю границу
- Возможность провести несколько раз плавку в реальном мире

- Возможность варьировать массу добавок и отслеживать попадание в нижнюю границу
- Возможность провести несколько раз плавку <del>в реальнем</del> мире

- Возможность варьировать массу добавок и отслеживать попадание в нижнюю границу
- Возможность провести несколько раз плавку <del>в реальнем</del> мире



Нужна модель процесса плавки, которая бы по заданным параметрам, отвечала на вопрос, каким будет химический состав.

- Возможность варьировать массу добавок и отслеживать попадание в нижнюю границу
- Возможность провести несколько раз плавку <del>в реальном</del> мире



Нужна модель процесса плавки, которая бы по заданным параметрам, отвечала на вопрос, каким будет химический состав.



Далее можно варьировать массу добавок и смотреть на результат.

#### ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ



## КРИТЕРИЙ З Точность прогнозных моделей



#### ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ + ЗНАНИЯ ФИЗИКИ ПРОЦЕССА

МОДЕЛЬ ОБУЧАЕТСЯ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ХИМ. СОСТАВ КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ЭЛЕМЕНТА НАПРИМЕР: MN, SI

#### ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ

Используются Технологии Машинного Обучения + Знания Физики Процесса

Модель Обучается Прогнозировать Хим. Состав Каждого Целевого Элемента Например: Mn, Si

#### ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕТАЛЛОШИХТЕ (БЕЗ ХИМ. СОСТАВА)
- МАРКА СТАЛИ
- ПРЕДЫДУЩИЕ ХИМ. АНАЛИЗЫ
- ДОБАВКИ И ФЕРРОСПЛАВЫ

#### ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТР:

• ХИМ. СОСТАВ ЦЕЛЕВОГО ЭЛЕМЕНТА

ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ СЧИТАЕТСЯ СРЕДНЯЯ АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА (MAE)

НАПРИМЕР

ЕСЛИ ФАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ MN = 0.42, ПРОГНОЗ = 0.41, ОШИБКА МАЕ = 0.42 - 0.41 = 0.01

ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ СЧИТАЕТСЯ СРЕДНЯЯ АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА (MAE)

НАПРИМЕР

ЕСЛИ ФАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ MN = 0.42, ПРОГНОЗ = 0.41, ОШИБКА МАЕ = 0.42 - 0.41 = 0.01



ДЕЛИМ ДАННЫЕ НА ВЫБОРКИ ДЛЯ **ОБУЧЕНИЯ** И **ТЕСТИРОВАНИЯ** ПО ВРЕМЕНИ



ОБУЧАЕМ И НАСТРАИВАЕМ МОДЕЛИ **НА ВЫБОРКЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ** 



ТЕСТИРУЕМ НА ПЛАВКАХ, КОТОРЫЕ МОДЕЛЬ **НЕ ВИДЕЛА** 

#### РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТЕСТОВОЙ ВЫБОРКЕ:

ЭЛЕМЕНТ	MAE	ВО СКОЛЬКО РАЗ ОШИБКА МЕНЬШЕ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОНА
Марганец	0.01	20
Кремний	0.012	30

#### РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТЕСТОВОЙ ВЫБОРКЕ:

ЭЛЕМЕНТ	MAE	ВО СКОЛЬКО РАЗ ОШИБКА МЕНЬШЕ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОНА
Марганец	0.01	20
Кремний	0.012	30

#### ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО АНАЛИЗА

- 1 КАЧЕСТВО ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
- 2 ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
- З ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ


ФОРМИРУЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОБАВКАМ ФЕРРОСПЛАВОВ


МИНИМИЗИРУЕТ СТОИМОСТЬ ПЛАВКИ, ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ


#### Стоимость плавки:


$$p = \sum_i c_i x_i$$
,

где  $c_i$  — цена за 1 тонну i-ого ферросплава,  $x_i$  — масса i-ого ферросплава в тоннах











#### КАКИЕ ЗАДАЧИ УСТАЛЕВАРА?

- ПОПАСТЬ В ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВУ СТАЛИ
- ВЫПОЛНИТЬ ПЛАВКУ ЗА НАИМЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- ЭКОНОМНО РАСХОДОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ




#### КАКИЕ ЗАДАЧИ УСТАЛЕВАРА?

- ПОПАСТЬ В ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВУ СТАЛИ
- ВЫПОЛНИТЬ ПЛАВКУ ЗА НАИМЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- ЭКОНОМНО РАСХОДОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ



## СЛОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ



# ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ

В ОСНОВЕ ХОРОШИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДОЛЖНА ЛЕЖАТЬ ХОРОШАЯ ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ



простая модель




сложная, но мощная модель



гибрид сложной и простой

#### ПРОСТАЯ МОДЕЛЬ






## СЛОЖНАЯ МОДЕЛЬ




#### --- identity Алгоритм градиентного бустинга --- error 0.01 | 50.9% error 0.02 | 79.7% $r^2 = 0.66 \mid MAE = 0.014$ $\times$ $r^2 = 0.38 \mid MAE = 0.025$ y prediction 0.10 $= \Delta Mn$ 0.05 0.15 0.20 0.25 0.05 0.10


## HALLE PELLEHNE-ГИБРИД














#### Контакты





