


ESP32 kytkentä

Katsoppa tämä www-sivu! https://randomnerdtutorials.com/esp32-adc-analog-read-arduino-ide/



Open your Arduino IDE and copy the following code.

```
// Potentiometer is connected to GPIO 34 (Analog ADC1_CH6)
const int potPin = 34;

// variable for storing the potentiometer value
int potValue = 0;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);
}

void loop() {
    // Reading potentiometer value
    potValue = analogRead(potPin);
    Serial.println(potValue);
    delay(500);
}
```

Laita valokuva ja snapshot raporttiin. 2p tienattu!

ESP32 kytkentä ja kohinaaaaaaa!

1847

```
* Noise Test 1.ino
 * 27th Sept. by Mr T
                       // select the ir @ COM17
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0; // variable to st
                                        417.0 + 410.8400411.0000
//Serial output refresh time
                                        414.0
const long SERIAL REFRESH TIME = 10;
long refresh time;
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  analogReference(INTERNAL);
                                                                      1647
                                                                               9600 baud
void loop() [
  // read the value from the sensor (Potentiometer)
  // float sensorValue = (analogRead(sensorPin)/1024*100)+random(-100,100)/100.0;
  float sensorValue = analogRead(sensorPin);
  float sensorValueNoise = sensorValue + random(-100,100)/100.0;
  if (millis() > refresh time) {
    Serial.print(sensorValue, 4);
    Serial.print(",");
    Serial.print(sensorValueNoise, 4);
    Serial.print(",");
    Serial.println();
    refresh time = millis() + SERIAL REFRESH TIME;
```

2. Vieressä on Arduino, ei ESP32koodi, jossa Tane on lisännyt pseudosatunnaista kohinaa mitattuun signaaliin. Pölli Tanen idea ja lisää omaan koodiisi vastaavalla tavalla kohinaa!

Ota snapshot koodista ja kohinaisesta signaalista ja liitä ne raporttiin. 4p LISÄÄ tienattu!

ESP32 ja kohinan poistoa!

3. Itse menit lisäämään kohinaa signaaliin ja nyt se sitten pitäisi poistaa keskiarvoistamalla!



```
const int numReadings = 10;
int readings[numReadings];
int readIndex = 0;
int total = 0;
int average = 0;
int inputPin = A0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) {
    readings[thisReading] = 0;
void loop() {
  total = total - readings[readIndex];
  readings[readIndex] = analogRead(inputPin);
  total = total + readings[readIndex];
  readIndex = readIndex + 1;
  if (readIndex >= numReadings)
    readIndex = 0;
  average = total / numReadings;
  Serial.println(average);
  delay(1);
```

Tutustu huolella tämän linkin tarinaan!
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Smoothing

Käytä smoothing tekniikkaa ja poista kohina ESP32sta!

Tulosta ALKUPERÄINEN ja KESKIARVOISTETTU SIGNAALI samana näkymään!

Ota snapshot koodista ja signaaleista ja liitä ne raporttiin. 4p LISÄÄ tienattu!