

## VENTORA

# ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/002

CII/FRM/146

Tanggal Disusun 7 Juni 2023

Penyusun OHSE

Mesin / Area Flat Hole

Departemen Line 3

Factory A

Produk Komponen Pintu

TEMA

### Resiko Bahaya Pekerjaan Flat Hole

#### **HAZARD**:

- 1. Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk Kayu
- 3. Pentalan material Kayu
- 4. Terpotong
- 5. Tersengat arus listrik
- 6. Paparan debu
- 7. Paparan Kebisingan
- 8. Terpelset, tergores, tertimpa
- 9. Kebakaran
- 10. Kegagalan Lototo

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)










#### CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
  - Kaca mata Safety
  - Sarung Tangan
  - Sepatu Safety
  - Ear Plug
- 2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik Potong dan clamp;
- -Pastikan posisi stoper terkunci dengan baik dan Alas Stoper juga dari material yang standart
- -Pastikan menggunakan kaca mata ketika menggunakan Lem kaca/power glue untuk menempelkan Stoper alas material.
- 3. Pastikan Pisau tajam/tidak tumpul dan clam angin pres berfungsi dengan baik
- 4.Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- 5.Gunakan Ear Plug
- 6.Pastikan emergency switch Key dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru ( di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit dan Pisau
- Pastikan Swicth/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin/LOTOTO
- -Pastikan press pheumatik Bar angin/Hydrolik sesuai dan berfungsi dengan baik.
- -Area kerja dalam kondisi bersih sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan.
- 7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 8. Pastikan kondisi pisau tajam dan baik,untuk pencegahan kebakaran.
- 8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin, Cleaning mesin dan settting mesin.
- 9.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 10. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 9. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen



















ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:										
					0				Q P	
Sepatu Safety			Masker			Kaca Mata Safety		Sarung Tangan Karet		Ear Plug
DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tanggal									
	Nama									
	Paraf									