C CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/024

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	4 Januari 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Maintenance
Departemen	Engeneering
Factory	MTC/FB
Produk	-

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di Maintenace

HAZARD:

- 1. Pecahan gerinda
- 2. LAS Listrik (Sinar ultraviolet, Cahaya tampak, Sinar inframerah)
- 3. Percikan gram
- 4. Terbakar
- 5. Paparan asap dari aktivitas pengelasan
- 6. Tertimpa, terbentur, terjatuh, terpleset, tersandung
- 7. Tersengat arus Listrik
- 8. Kebisingan
- 9. Terpotong
- 10. Terjepit
- 11. Tergores
- 12. Tertimpa material
- 13. Paparan Debu
- 14. Paparan Material B3

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)

CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar
- 2. Gunakan sarungtangan saat menggrinda
- 3. Gunakan kacamata LAS atau KEDOK saat melakukan pengelasan
- Pastikan Selang tabung Acetilen kondisi baik dan Hash back arrestor terpasang dengan benar
- Gunakan masker saat melakukan pengelasan karena asap las dapat membahayakan kesehatan
- 6. Gunakan Sepatu Safety, Helm saat bekerja dan body harness saat bekerja berketinggian
- 7. Gunakan Sepatu Safety anti statis
- 8. Gunakan Earplug/Earmuff





ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:



		/Earplug/Earmuff			
_	Tanggal				
DIPELAJARI OLEH	Nama				
	Paraf				