

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/002

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Frame Joint 1,2,3
Departemen	Frame
Factory	Α
Produk	Fire Door

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Frame Joint

HAZARD:

- 1. Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk pin
- 3. Pentalan Pin



CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
 - Kaca mata Safety
 - Sarung Tangan
 - Sepatu Safety
 - Ear Plug
- 2. Jarak tangan/Jari jangan terlalu dekat dari titik tembak dan clamp;
- 3. Jangan posisikan kaki pada pedal terus menerus.
- 4. Perhatikan Posisi jari tangan selalu benar;
- 5.Gunakan Ear Plug
- 6.Pastikan Cover mesin berfungsi dengan baik
- 7.Pastikan emergency switch dan sensor serta cover mesin berfungsi:
 - Pelatihan pengoperasian mesin
 - Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
 - Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit
 - Pastikan Swicth Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- 8.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 9.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan settting mesin.
- 10.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 11. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)











- 12.Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 13. Pastikan pres angin berfungsi dengan baik.
- 14.Operator terlatih/pengalaman dan paham mesin.





ALAT PELINDLING DIRLWAJIR

ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:												
				0				9				
Sepatu Safety			Masker	Kaca Mata Safety		Sarung Tangan Karet		E	ar Plug	-		
DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tanggal											
	Nama											
	Paraf											
	Tanggal											
	Nama											
	Paraf											