

VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/002

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Drop Saw
Departemen	Frame, Gaujing, Finishing, Offline, Sample Maker, MTC, TPM Workshop
Factory	A,B,MTC
Produk	Workshop

Resiko Bahaya Pekerjaan **Drop Saw**

HAZARD:

- 1. Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk Kayu
- 3. Pentalan material Kayu
- 4. Terpotong
- 5. Tersengat arus listrik
- 6. Paparan debu
- 7. Paparan Kebisingan
- 8. Terpelset, tergores
- 9. Mata terkena paparan Gram



CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD:
 - Kaca mata Safety
 - Sarung Tangan
 - Sepatu Safety
 - Ear Plug
- 2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik Potong dan clamp:
- -Pastikan posisi stoper terkunci dengan baik dan Alas Stoper juga dari material yang standart
- -Pastikan menggunakan kaca mata ketika menggunakan Lem kaca/power glue untuk menempelkan Stoper alas material.
- 3. Pastikan Pisau tajam/tidak tumpul dan clam angin pres berfungsi dengan baik
- 4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- 5. Gunakan Ear Plug
- 6. Pastikan emergency switch Key dan Tekanan











angin/piston serta cover mesin berfungsi:

- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit dan Pisau
- Pastikan Swicth/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- -Pastikan press pheumatik Bar angin sesuai dan berfungsi dengan baik.
- -Area kerja dalam kondisi bersih sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan.
- 7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan settting mesin.
- 9.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 10. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 9. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen







ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

