

# ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/002

CII/FRM/146

Tanggal Disusun 4 Januari 2023
Penyusun OHSE
Mesin / Area Mitre Saw Joint
Departemen Frame
Factory A
Produk Aksoris Pintu

TEMA

## Resiko Bahaya Pekerjaan Mitre Saw Joint

#### **HAZARD:**

- 1. Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk Kayu
- 3. Pentalan material Kayu
- 4. Terpotong
- 5. Tersengat arus listrik
- 6. Paparan debu











#### **CARA KERJA AMAN:**

- 1. Gunakan APD;
  - Kaca mata Safety
  - Sarung Tangan
  - Sepatu Safety
  - Ear Plug
- 2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik Potong dan clamp;
- 3. Jangan posisikan Kedua tangan di posisi tombol Button mesin
- 4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- 5. Gunakan Ear Plug
- 6.Pastikan emergency switch dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru ( di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit
- Pastikan Swicth/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- 7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan settting mesin.









9. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.



### **ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:**

ALAT PELINDONG DIRI WAJIB.												
			C		S	0					<b>9</b>	
Sepatu Safety				Masker		Kaca Mata Safety		Sarung Tangan Karet		Ear Plug		
DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tanggal				•			•				
	Nama											
	Paraf											
	Tanggal											
	Nama											
	Paraf											