Tanggal Disusun 7 Juni 2023 Penyusun OHSE Mesin / Area Table Saw Departemen Sample Maker Factory B

VENTORA

Component Pintu

ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/026 CII/FRM/146

| _ |
|---|
| < |
| ⋝ |
| Ш |
| F |
| _ |

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Table Saw

BAHAYA:

Produk

- 1. Jari terpotong
- 2. Paparan Kebisingan
- 3. Paparan Debu kayu
- 4. Pentalan sisa potongan kayu
- 5. Kaki kejatuan komponen kayu
- 6. Terjepit,tergores,tertusuk,tersayat
- 7. Tersandung,terpleset,kelilipan
- 8. Tersengat arus listrik
- 9. Kegagalan LOTOTO



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



















CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar
- 2. Hindari jari tangan anda dari saw blade yang berputar
- Gunakan alat bantu untuk menyingkerkan sisa potongan kayu " jangan langsung diambil dengan tangan telanjang" BERBAHAYA"
- 4. Pastikan emergency stop berfungsi
- 5. Pastikan safety cover saw blade terpasang dengan benar
- Pasttikan pada saat setting kondisi saw blade sudah off
- 7. Pastikan material/komponen kayu yang akan dipotong posisi sudah benar dan diklaim/press
- 8. Pastikan pada saat mendorong mesin posisi jari tangan jauh dengan sawblade, jika lengah jari bias hilang
- 9. Jauhkan tangan dari pisau yang masih berputar
- Pastikan operator telah memahami resiko bahaya yang ada
- 11. Jaga selalu kebersihan sebelum meninggalkan lokasi kerja





- 12. Jika ada masalah segera lapor ke atasan (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 13. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
- 14. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 15. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 16. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 17. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 18. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 19. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 20. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 21. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 22. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 23. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)









ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

| | | | % | 0 | | | (See 1) |
|-----------------------|-----------------|----------|----------|--------------------|---------------------|--|-----------|
| | epatu Safety | Ear Muff | Earplug | Kacamata Safety | Sarung tangan Karet | | Masker |
| ıri dan ii oleh | Tanggal Nama | | | | | | |
| Dipelajar Difahami | Paraf | | | | | | |