

## ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/006 CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	D.E.T 2
Departemen	Line III
Factory	Α
Produk	Triming All Komp

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di D.E.T 2

## **BAHAYA:**

- 1. Bagian Tubuh Terjepit body mesin
- 2. Paparan Kebisingan
- 3. Terkena pisau yang berputar
- 4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 5. Paparan debu.
- Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
- 7. Terkena pentalan sisa potongan material.
- 8. Tertusuk material.
- 9. Terjepit body mesin yang bergeser
- 10. Terjepit Conveyor mesin
- 11. Tertimpa material kayu
- 12. Terkena paparan Material B3
- 13. Terjepit/tertimpa siccorlift
- 14. Tersandung kabel,balok,metal
- 15. Terpleset
- 16. Tersayat pisau/material potensi
- 17. Tergores



## **CARA KERJA AMAN:**

- 1. Gunakan APD dengan benar
- 2. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor yang berputar
- Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
- 4. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 5. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
- 6. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 7. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 8. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 12. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)





ALAT PELINDUNG DIRI (APD) WAJIB:											
			(		8				The same of the sa		
Sepatu Safety		Е			Kacamata Safety	Masker		Sarung Tangan Karet		Earplug	
	Tanggal										
Dipelajari dan Difahami oleh	Nama										
	Paraf										