# C CORINTHIAN VENTORA

## ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/0018

TEMA

### Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Goujing

#### **BAHAYA:**

Tanggal Disusun

Penyusun

Mesin / Area

Departemen

Factory

Produk

 Bagian Tubuh Terjepit/Tertimpa Material Kayu.

Moulding

7 Juni 2023

OHSE

Line 1

Α

Goujing

- 2. Paparan Kebisingan.
- 3. Terkena pisau, roda yang berputar.
- Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)









#### **CARA KERJA AMAN:**

- 1. Perhatikan Posisi jari tangan selalu benar;
- 2. Gunakan Ear Plug
- 3. Pastikan emergency switch dan sensor serta cover berfungsi
  - Pelatihan pengoperasian mesin
  - Selalu menjauhkan posisi tangan dari putaran Pisau, roda.
  - Pastikan pisau telah berhenti saat proses cleaning.
- 4. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)









#### **ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:**

