

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/023

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023				
Penyusun	OHSE				
Mesin / Area	LMC - TM 300				
Departemen	Engeneering				
Factory	Α				
Produk	Mengasah Pisau				

TEMA

Resiko Bahaya Operator Mesin LMC-TM 300

HAZARD:

- 1. Jari tangan tergores pisau
- 2. Mata terkena percikan gram
- 3. Kemungkinan benda terjatuh
- 4. Paparan debu
- 5. Paparan kebisingan
- Terpotong,terjepit,tersandung ,terpleset,terbentur,tersayat
- 7. Potensi tersengat arus listrik/kebakaran
- 8. Kegagalan Lototo
- 9. Paparan Material B3
- 10. Potensi Orgonomik

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)







CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar
- 2. Gunakan sarung tangan anti gores pada saat setting dan menempatkan cutter/saw blade
- 3. Gunakan kacamata safety disaat mengasah pisau/saw blade
- 4. Gunakan sepatu safety, Ear plug, sarung tangan anti gores/kulit
- Gunakan selalu masker saat mengasah pisau/saw blade
- 6. Pastikan saat setting semua baut pisau cutter saw blade sudah kencang dan siap digunakan
- 7. Pastikan semua jenis pisau cutter saw tertata dengan rapih dan aman
- 8. Pastikan area kerja selalu bersih
- 9. Pastikan tumpahan material B3 terkendali dan di pisahkan di tempat khusus
- 10. Tidak membuang material B3 di selokan atau badan tanah
- 11. Saat membersihkan mesin, Pastikan Posisi Mesin Harus dalam keadaan Mati./Lototo.
- 12. Pastikan Cover pintu dalam keadaan baik normal dan melindungi operator
- 13. Hindari perilaku/tindakan tidak aman dengan membypass mesin atau Sensor,limit swicht dll.
- 14. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- 15. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 16. Pastikan jari tangan anda jauh dari pisau,roller Belt yang berputar
- 17. Pastikan pada saat setting stoper/Mall posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 18. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 19. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 20. Pencegahan kebakaran ,Pastikan ruangan kerja bersih dan rapi dan sumber energi listrik off.
- 21. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 22. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 23. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 24. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 25. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 26. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.



























ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:													
					4		1						
Sepatu Safety		Ma			mata fety	Tanga	Sarung an/Kulit/anti Gores	Ear Plug/Manset anti Gores		Sarung Tangan Chemical	K	Apron Kulit/Celemek	
DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tang	ıgal											
	Nar	ma											
	Par	raf											
	Tang	anggal											
	Nama												
	Pai	raf											