

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/008

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Kompresor
Departemen	Distribusi/Unloading
Factory	С
Produk	Ekspor Komponen
•	

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Kompresor FC

HAZARD:

- 1.Tangan terjepit clamp/valve
- 2. Ledakan Udara dalam tabung
- 3. Ledakan Udara dari Selang
- 4. Tersengat arus listrik
- 5. Paparan debu
- 6. Iritasi kulit,mata,sistem pencernaan atau pernapasan
- 7. Tersandung kabel, balok, selang
- 8. Terpleset, tergores
- 9. Kebakaran
- 10. Paparan Kebisingan
- 11.Kegagalan LOTOTO

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)


















CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
 - Kaca mata Safety
 - Sarung Tangan
 - Sepatu Safety
 - Ear Plug
- 2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik jepit yang berputar dan clamp;
- 3. Jangan posisikan tangan ke dalam bagian keni belt yang berputari di mesin
- 4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;



- 5.Gunakan Ear Plug
- 6.Pastikan emergency switch dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit
- Pastikan Swicth/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- 7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan settting mesin.
- 9.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 10. Wajib LOTOTO setiap Cleaning
- 11. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 12.Pastikan jari tangan anda jauh dari vanvelt yang berputar/Roda keni
- 13.Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 14.Pastikan Valve/kran berfungsi
- 15.Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 16.Pencegahan kebakaran ,Pastikan area kerja bersih dan tidak ada material B3
- 17.Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 18.Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 19.WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 22. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 23. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 24.Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 25.Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

















ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB: Sepatu Safety Masker Kaca Mata Sarung Tangan Karet Tanggal Nama Paraf Paraf