

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/002

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Radial Armsaw 3
Departemen	Jamb Dept.
Factory	Α
Produk	Aksoris Pintu dan Komponen

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Radial Armsaw 3

HAZARD:

- 1.Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk Kayu
- 3. Pentalan material Kayu
- 4. Terpotong
- 5. Tersengat arus listrik
- 6. Paparan debu
- 7. Tertusuk material.
- 8.Tertimpa material kayu
- 9.Tersandung kabel,balok,metal
- 10.Terpleset,tergores
- 11.Tersayat pisau/material potensi
- 12.Kegagalan LOTOTO



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)

















CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
 - Kaca mata Safety
 - Sarung Tangan
 - Sepatu Safety
 - Ear Plug
- 2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik Potong dan clamp;
- 3. Jangan posisikan Kedua tangan di posisi tombol **Button mesin**
- 4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- 5.Gunakan Ear Plug
- 6.Pastikan emergency switch dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit/titik potong
- Pastikan Swicth/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- 7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin, Cleaning mesin dan settting mesin.
- 9. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 10.Gunakan alat bantu stopper kayu yang ada pegangan panjang minimal 25 cm.
- 11. Wajib LOTOTO setiap Cleaning
- 12. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 13. Pastikan jari tangan anda jauh dari pres
- 14. Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 15. Pastikan switch emergency berfungsi
- 16.Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 17.Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 18. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 19. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 20.Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 21.WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 22. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 23. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan





















Jeldwen.

24.Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.

25. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



