C CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/019

CII/FRM/14

Tanggal Disusun	7 Juli 2023				
Penyusun	OHSE				
Mesin / Area	Srapping				
Departemen	Finishing				
Factory	В				
Produk	Pembungkus Pintu				

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Srapping

HAZARD:


- Jari Tangan Terjepit roller rantai yang berputar
- 2. Paparan Panas
- Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 4. Paparan debu
- 5. Terkena tersodok material
- 6. Tertusuk material.
- 7. Terjepit body mesin
- 8. Terjepit Conveyor mesin
- 9. Tertimpa material pintu
- 10. Terjepit/terpleset
- 11. Tersandung kabel, balok, metal
- 12. Tergores
- 13. Tersayat pisau alat kerja pendukung
- 14. Terkena panas
- 15. Kegagalan LOTOTO

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



























CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar;
- 2. Saat membersihkan mesin, Pastikan Posisi Mesin Harus dalam keadaan mati/off.
- 3. Pastikan cover, limit switch, sensor, berfungsi dengan baik.
- 4. Pastikan emergency stop berfungsi.
- 5. Pastikan saat setting posisi jari tangan anda jauh dari putaran.
- Hindari perilaku/tindakan tidak aman (dengan mengganjal kayu dan sejenisnya pada roller berbahaya, bypass pelindung mesin)
- 7. Gunakan alat bantu untuk



- menarik/memdorong material.
- 8. Wajib LOTOTO setiap Cleaning/setting mesin.
- 9. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin.
- 10. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor yang berputar.
- Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 12. Pastikan switch emergency/sensor Fotocell berfungsi
- 13. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi jika ada.
- 14. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 15. Pencegahan kebakaran ,Pastikan semua material dan suhu panas sesuai dengan material yang din proses.
- 16. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 17. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 18. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 19. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 20. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 21. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 22. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 23. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.













ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

Sepatu Safety		Masker		Ka	Kaca mata safety		Celemek		Sarung Tangan/Sarung tangan karet		
DIPELAJARI OLEH	Tanggal										
	Nama										
	Nama										