Tanggal Disusun Penyusun Mesin / Area Departemen Factory Produk VENTORA 7 Juni 2023 PandSav Horisontal Line 1,Jamb A Cutting,ripping

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/0018

CII/EDM/146

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin BandSaw Horisontal

BAHAYA:

- 1. Bagian Tubuh Terjepit/Tertimpa Material Kayu.
- 2. Paparan Kebisingan.
- 3. Terkena pisau, roda yang berputar.
- Tersengat aliran listrik dari kabel yang Terkelupas
- 5. Bagian Tubuh Terjepit body mesin
- 6. Paparan Kebisingan
- 7. Terkena pisau yang berputar
- 8. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 9. Paparan debu.
- 10. Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
- 11. Terkena pentalan sisa potongan material.
- 12. Tertusuk material.
- 13. Terjepit Conveyor mesin
- 14. Tertimpa material kayu
- 15. Terkena paparan Material B3
- 16. Terjepit/tertimpa siccorlift
- 17. Tersandung kabel,balok,metal
- 18. Terpleset
- 19. Tersayat pisau/material
- 20. Tergores
- 21. Kegagalan LOTOTO

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



CARA KERJA AMAN:

- 1. Perhatikan Posisi jari tangan selalu benar;
- 2. Gunakan Ear Plug
- 3. Pastikan emergency switch/ sensor serta cover berfungsi
 - Pelatihan pengoperasian mesin
 - Selalu menjauhkan posisi tangan dari putaran Pisau, roda.
 - Pastikan pisau telah berhenti saat proses Cleaning/Setting.
- 4. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas keria.
- 5. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 6. Gunakan APD dengan benar
- 7. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor yang berputar/Sawbade
- 8. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
- 9. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 10. Pastikan Emergency Stop berfungsi dengan baik
- 11. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 12. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 13. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 14. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 15. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 16. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 17. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 18. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 19. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)













ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

7(2)(1) 1 22(1) 0 (10) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)								
		%	The same				0	
Sepatu Safety		Ear Plug/Earmuff	Sarung tangan kain /Sarung tangan Karet		Masker		Kaca Mata safety	
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal							
	Nama							
	Paraf							