

# ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/002

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Brush Sanding Frame
Departemen	Frame
Factory	Α
Produk	Aksoris Pintu dan Komponen

TEMA

## Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Brush Sanding Frame

#### **HAZARD:**

- 1.Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk Kayu
- 3. Pentalan material Kayu
- 4. Terbelit mesin
- 5. Tersengat arus listrik
- 6. Paparan debu
- 7. Paparan kebisingan
- 8.Tertimpa material kayu
- 9. Tersandung kabel, balok, metal
- 10.Terpleset,tergores
- 11.Tersayat Brush Sanding
- 12. Potensi Kebakaran
- 12.Kegagalan LOTOTO



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



























#### CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
  - Kaca mata Safety
  - Sarung Tangan
  - Sepatu Safety
  - Ear Plug
- 2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik jepit,putar.
- 3. Jangan posisikan Kedua tangan di posisi Brush sanding terlalu dekat/jaga jarak.
- 4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- 5.Pastikan selalu mengecek tombol emergency Stop sebelum mesin beroperasi.
- 6.Pastikan emergency switch dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru ( di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit/titik potong
- Pastikan Swicth/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- 7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan settting mesin.
- 9.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 10.Gunakan alat bantu stopper kayu yang ada pegangan/penghalang
- 11. Wajib LOTOTO setiap Cleaning
- 12. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 13. Pastikan jari tangan anda jauh dari titik putar.
- 14.Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 15. Pastikan switch emergency berfungsi
- 16.Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 17.Pencegahan kebakaran ,Pastikan material standar proses.
- 18.Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 19.Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 20.Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 21.WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM 22.Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)























- 23. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 24.Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 25.Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



### **ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:**

