C CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/026

Tanggal Disusun	7 Juni 2023		
Penyusun	OHSE		
Mesin / Area	Table Saw		
Departemen	TPM		
Factory	В		
Produk	Worksop		

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Table Saw

BAHAYA:

- 1. Jari terpotong
- 2. Paparan Kebisingan
- 3. Paparan Debu
- 4. Pentalan sisa potongan material
- 5. Kaki kejatuhan komponen kayu/material
- 6. Terjepit,tergores,tertusuk,tersayat
- 7. Tersandung,terpleset,kelilipan gram
- 8. Tersengat arus listrik
- 9. Kegagalan LOTOTO



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)







CII/FRM/146

CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar
- 2. Hindari jari tangan anda dari saw blade yang berputar
- Gunakan alat bantu untuk menyingkerkan sisa potongan kayu " jangan langsung diambil dengan tangan telanjang" BERBAHAYA"
- 4. Pastikan emergency stop berfungsi
- 5. Pastikan safety cover saw blade terpasang dengan benar
- 6. Pastikan pada saat setting kondisi saw blade sudah off
- 7. Pastikan material/komponen kayu yang akan dipotong posisi sudah benar dan diklaim/press
- 8. Pastikan pada saat mendorong mesin posisi jari tangan jauh dengan sawblade, jika lengah jari bias hilang
- 9. Jauhkan tangan dari pisau yang masih berputar
- Pastikan operator telah memahami resiko bahaya yang ada
- 11. Jaga selalu kebersihan sebelum meninggalkan lokasi kerja







- 12. Jika ada masalah segera lapor ke atasan (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 13. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
- 14. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 15. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 16. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 17. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 18. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 19. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 20. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 21. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 22. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 23. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 24. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)











ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

			0	6			C. S. S.
Sepatu Safety		Ear Muff	Earplug	Kacamata Safety	Sarung tangan Karet		Masker
dan oleh	Tanggal Nama						
Dipelajari Difahami	Paraf						