C CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/027 CII/FRM/146

'				
Tanggal Disusun	7 Juni 2023			
Penyusun	OHSE			
Mesin / Area	Rip Saw 1,2			
Departemen	Line 1			
Factory	Α			
Produk	Riping kayu			

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Rip Saw

BAHAYA:

- 1. Jari tangan terjepit
- 2. Jati tangan terpotong
- 3. Paparan Kebisingan
- 4. Paparan Debu kayu + Kebakaran
- 5. Pentalan sisa rip kayu
- 6. Kaki kejatuhan kayu dan benda lain
- 7. Tersengat listrik
- 8. Tergores/Tertusuk material kayu













CARA KERJA AMAN:

- 1. Cek kondisi mesin, material via 311, pastikan operator terlatih dan gunakan APD dengan benar
- 2. Pastikan Material kayu yang akan dirip posisi lurus dengan stopper mesin dan mempunyai dimensi yang sama (lebar)
- Pastikan stopper / cover mesin terpasang dengan benar
- 4. Pastikan switch emergency stop berfungsi
- Pastikan kabin mesin selalu tertutup saat mesin beroperasi
- 6. Pastikan pada saat setting kondisi sawblade sudah off dan terpasang LOTOTO, gunakan sarung tangan anti gores saat terpapar blade saw.
- 7. Pastikan pada saat mendorong material kayu posisi badan dan jari tangan anda sudah benar aman, untuk material serat kasar gunakan sarung tangan alas karet.
- 8. Jaga selalu kebersihan sebelum meninggalkan lokasi kerja
- 9. Jika ada masalah segera lapor ke atasan (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 10. Untuk pencegahan kebakaran yang masuk ke ducting, usahakan kondisi pisau tidak tumpul dan sering di bersihkan Debu sisa rippan
- 11. Pastikan operator sudah memahami resiko bahaya dan menguasai penggunaan alat kerja seperti kunci, sigmat, meteran.
- 12. Perhatikan Posisi jari tangan selalu benar;
- 13. Gunakan Ear Plug/Ear muff
- Pastikan emergency switch dan sensor serta cover mesin berfungsi dengan baik.
 - Pelatihan pengoperasian mesin
 - Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
 - Selalu menjauhkan posisi tangan dari putaran Pisau, roda.
 - Pastikan pisau telah berhenti saat proses Cleaning maupun akan setting pisau.
- 15. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 16. Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin, Cleaning mesin dan settting mesin.











- 17. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.18. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.

Dipelajari

Paraf





ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:											
			(1)								
Sepatu Safety		Ear Muff/	Ear plug	Face Shield/Kaca mata Safety		mata	Masker, Apron, Sarung tangan Karet				
dan Difahami oleh	Tanggal										
	Nama										
	Paraf										
	Tanggal										
ri d	Nama										