# Tanggal Disusun 7 Juni 2023 Penyusun OHSE Mesin / Area Panel Saw Departemen Offline Factory A Produk Component Pintu

VENTORA

# ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/026 CII/FRM/146

# IEMA

## Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Panel Saw

#### BAHAYA:

- 1. Jari terpotong
- 2. Paparan Kebisingan
- 3. Paparan Debu kayu
- 4. Pentalan sisa potongan kayu
- 5. Kaki kejatuan komponen kayu
- 6. Terjepit,tergores,tertusuk,tersayat
- 7. Tersandung,terpleset,kelilipan
- 8. Tersengat arus listrik


#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)

#### CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar
- 2. Hindari jari tangan anda dari saw blade yang berputar
- 3. Gunakan alat bantu untuk menyingkerkan sisa potongan kayu " jangan langsung diambil dengan tangan telanjang" **BERBAHAYA**"
- 4. Pastikan emergency stop berfungsi
- 5. Pastikan safety cover saw blade terpasang dengan benar
- 6. Pasttikan pada saat setting kondisi saw blade sudah off
- 7. Pastikan material/komponen kayu yang akan dipotong posisi sudah benar dan diklaim/press
- 8. Pastikan pada saat mendorong mesin posisi jari tangan jauh dengan sawblade, jika lengah jari bias hilang
- 9. Jauhkan tangan dari pisau yang masih berputar
- Pastikan operator telah memahami resiko bahaya yang ada
- 11. Jaga selalu kebersihan sebelum meninggalkan lokasi kerja
- 12. Jika ada masalah segera lapor ke atasan (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 13. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
- 14. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.












- 16. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 17. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 18. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 19. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 20. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 21. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 22. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 23. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.





#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)

### **ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:**

			<b>S</b>	-			
Sepatu Safety		Ear Muff	Earplug	Kacamata Safety	Sarung tar	gan Karet	Masker
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal Nama						
	Paraf						