

# ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/002

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Giollotine 3
Departemen	Finishing
Factory	В
Produk	Aksesoris komponen

TEMA

## Resiko Bahaya Pekerjaan di Mesin Giollotine 3 Glass bead/MS

### **HAZARD:**

- 1. Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk pin
- 3. Pentalan Pin
- 4. Terpotong









#### **CARA KERJA AMAN:**

- 1. Gunakan APD;
  - Kaca mata Safety
  - Sarung Tangan
  - Sepatu Safety
  - Ear Plug
- 2. Jarak tangan/Jari jangan terlalu dekat dari titik tembak dan clamp;
- 3. Jangan posisikan kaki pada pedal terus menerus.
- 4. Perhatikan Posisi jari tangan selalu benar;
- 5.Gunakan Ear Plug
- 6. Pastikan Cover mesin berfungsi dengan baik
- 7.Pastikan emergency switch dan sensor serta cover mesin berfungsi:
  - Pelatihan pengoperasian mesin
  - Proses Induksi karyawan baru ( di tempatkan di mesin)
  - Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit
  - Pastikan Swicth Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- 8.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 9.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan settting mesin.
- 10.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 11. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda











- (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 12. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 13. Pastikan pres angin berfungsi dengan baik.
- 14. Operator terlatih/pengalaman dan paham mesin.





## **ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:**

