Tanggal Disusun 7 Juni 2023 Penyusun OHSE Mesin / Area BandSaw Vertical Departemen Off Line Factory A

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/0018

CII/FRM/146

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin BandSaw

BAHAYA:

Produk

1. Bagian Tubuh Terjepit/Tertimpa Material Kayu.

VENTORA

Cutting,ripping,Archt

- 2. Paparan Kebisingan.
- 3. Terkena pisau
- Tersengat aliran listrik dari kabel yang Terkelupas
- 5. Bagian Tubuh Terjepit body mesin
- 6. Paparan Kebisingan
- 7. Terkena pisau yang berputar
- 8. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 9. Paparan debu.
- 10. Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
- 11. Terkena pentalan sisa potongan material
- 12. Terkena pentalan patahan Saw blade.
- 13. Tertusuk material.
- 14. Tertimpa material kayu
- 15. Tersandung kabel,balok,metal
- 16. Terpleset
- 17. Tersayat pisau/material
- 18. Tergores
- 19. Kegagalan LOTOTO

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)

























CARA KERJA AMAN:

- 1. Perhatikan Posisi jari tangan selalu benar;
- 2. Gunakan Ear Plug
- Pastikan Emergency switch serta cover berfungsi
 - Pelatihan pengoperasian mesin
 - Selalu menjauhkan posisi tangan dari putaran Pisau
 - Pastikan pisau telah berhenti saat proses Cleaning/Setting.
 - Gunakan Stoper kayu untuk prosesnya
- 4. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 5. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 6. Gunakan APD dengan benar
- 7. Pastikan jari tangan anda jauh dari Saw blade yang berputar
- 8. Pastikan pada saat setting saw blade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
- 9. Pastikan switch emergency/cover berfungsi
- 10. Pastikan Emergency Stop berfungsi dengan baik
- 11. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 12. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 13. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 14. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 15. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin perawatan mesin rusak AM/TPM
- 16. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 17. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 18. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 19. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

















ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

7(2) (1 1 22 11 2 G (1 G (2 G (2 G (2 G (2 G								
		6	A COST					
Sepatu Safety		Ear Plug/Earmuff	Sarung tangan kain /Sarung tangan Karet		Masker		Kaca Mata safety	
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal							
	Nama							
	Paraf							