

# ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/023

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Rondamat 909
Departemen	Engeneering
Factory	Α
Produk	Mengasah Pisau

TEMA

## Resiko Bahaya Operator Mesin Vollmer

### **HAZARD:**

- 1. Jari tangan tergores pisau/sawblad
- 2. Mata terkena percikan gram
- 3. Kemungkinan benda terjatuh/Cutter block
- 4. Paparan debu
- 5. Paparan kebisingan
- Terpotong,terjepit,tersandung ,terpleset,terbentur,tersayat
- 7. Potensi tersengat arus listrik/kebakaran
- 8. Kegagalan Lototo
- 9. Paparan Material B3
- 10. Potensi Orgonomik

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)









#### CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar
- 2. Gunakan sarung tangan anti gores pada saat setting dan menempatkan cutter/saw blade
- 3. Gunakan kacamata safety disaat mengasah pisau/saw blade
- Gunakan sepatu safety, Ear plug, sarung tangan anti gores/kulit
- 5. Gunakan selalu masker saat mengasah pisau/saw blade
- 6. Pastikan saat setting semua baut pisau cutter saw blade sudah kencang dan siap digunakan
- 7. Pastikan semua jenis pisau cutter saw tertata dengan rapih dan aman
- 8. Pastikan area kerja selalu bersih
- 9. Pastikan tumpahan material B3 terkendali dan di pisahkan di tempat khusus
- 10. Tidak membuang material B3 di selokan atau badan tanah
- 11. Saat membersihkan mesin, Pastikan Posisi Mesin Harus dalam keadaan Mati,/Lototo.
- 12. Pastikan Cover pintu dalam keadaan baik normal dan melindungi operator
- 13. Pastikan Selalu ada Apar dan berfungsi dalam pemadaman Auto
- 14. Hindari perilaku/tindakan tidak aman dengan membypass mesin atau Sensor,limit swicht dll.
- 15. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- 16. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 17. Pastikan jari tangan anda jauh dari pisau/Gerinda,roller Belt yang berputar
- 18. Pastikan pada saat setting stoper/Mall posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 19. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 20. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 21. Pencegahan kebakaran ,Pastikan ruangan kerja bersih dan rapi dan sumber energi listrik off.
- 22. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 23. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 24. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 25. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 26. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 27. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.



























ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:												
			•				<b>→ 11</b>		***			
Sepatu Safety		Ma	asker	Kaca mata Safety		Sarung Tangan/Kulit/anti Gores			Ear Sarung Plug/Manset Tangan Ku anti Gores Chemical		Apron ulit/Celemek	
DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tang	nggal										
	Nar	Nama										
	Paraf											
	Tanggal											
	Nama											
	Pai	raf										