

ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/021 CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Coll press 3
Departemen	Line 6
Factory	В
Produk	JCL,Mdf,Pollybase,panel

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Coll press 3

HAZARD:

- 1. Terjepit/tertimpa/terbentur material kayu
- 2. Paparan debu
- 3. Bahaya panas bertekanan
- 4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 5. Jari Tangan Terjepit roller glue/rantai yang berputar
- 6. Tumpahan lem
- 7. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 8. Paparan lem ke mata
- 9. Terkena pentalan material.
- 10. Tertusuk material.
- 11. Terjepit body mesin yang bergeser/berputar
- 12. Terjepit Conveyor/roll mesin
- 13. Tertimpa material kayu
- 14. Terkena paparan Material B3
- 15. Terjepit/tertimpa Mesin Press
- 16. Tersandung kabel, balok, metal
- 17. Terpleset, tergores
- 18. Tersayat material dan KP
- 19. Terkena air panas, kelilipan debu
- 20. Kegagalan LOTOTO

Keterangan:


(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)





























CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
- Pastikan jari tangan anda posisi dengan benar saat menekan tombol press
- 3. Pastikan sensor berfungsi
- 4. Pastikan switch emergency berfungsi dengan benar
- 5. Pastikan saat menaruh material diatas conveyor posisi jari tangan sudah benar
- 6. Pastikan kabel listrik tertutup dengan benar
- 7. Hindari masuk kedaerah bertekanan press
- 8. Jaga selalu kebersihan sebelum dan sesudah bekerja
- Pastikan tekanan suhu sesuai standart dengan material yang di proses
- 10. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- 11. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 12. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor/roll yang berputar
- 13. Pastikan menggunakan Stoper/alat untuk mengambil atau mendorong material di dalam mesin press jika ada kendala
- 14. Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 15. Pastikan switch emergency/sensor Fotocell berfungsi
- 16. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
- 17. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- Pencegahan kebakaran ,Pastikan mesin dan material harus dalam keadaan baik dan aman
- 19. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 23. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 24. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 25. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung















sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.

26. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



ALAT	ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:										
				A. C.			0	-			
Sepatu Safety		Masker		Sarung Tangan/Sarung tangan Chemical		g	Kaca Mata Safety		Celemek		
DIPELAJARI OLEH	Tanggal										
	Nama										
	Paraf										