# C CORINTHIAN VENTORA

## ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/002

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Radial Armsaw Pollybase
Departemen	Pollybase
Factory	В
Produk	Cutting Komponen

TEMA

### Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Radial Armsaw Pollybase

#### **HAZARD:**

- 1.Tangan terjepit clamp
- 2. Tangan tertusuk Kayu
- 3. Pentalan material Kayu
- 4. Terpotong
- 5. Tersengat arus listrik
- 6. Paparan debu
- 7. Tertusuk material.
- 8.Tertimpa material kayu
- 9. Tersandung kabel, balok, metal
- 10.Terpleset,tergores
- 11. Tersayat pisau/material potensi
- 12.Kegagalan LOTOTO



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)





















#### CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
  - Kaca mata Safety
  - Sarung Tangan
  - Sepatu Safety
  - Ear Plug
- 2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik Potong dan clamp;
- 3. Jangan posisikan Kedua tangan di posisi tombol Button mesin
- 4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- 5.Gunakan Ear Plug
- 6.Pastikan emergency switch dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru ( di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit/titik potong
- Pastikan Swicth/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- 7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin, Cleaning mesin dan settting mesin.
- 9.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 10.Gunakan alat bantu stopper kayu yang ada pegangan panjang minimal 25 cm.
- 11. Wajib LOTOTO setiap Cleaning
- 12. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- 13. Pastikan jari tangan anda jauh dari pres
- 14.Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 15. Pastikan switch emergency berfungsi
- 16.Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 17.Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- 18.Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 19.Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 20.Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 21.WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 22. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 23. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan





















#### Jeldwen.

24.Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.

25. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

0	Comes of Nacerthne Every National Sunday Sections	Confined Space Sittle Mann Aureg Settation
9	Matter Sunting Network Meson	And Stork Anteriper Sorbelt Address Patron
Į.	Prepared industrial Tuck Sondarase Industrial Berlanage.	User Streeting Hernalduran Salar Yang Ada Surmison Ballayah
4	Electrical Salesty Electrical Salesty	Crane & Hosel Houseal Anglist Anglist
Ŏ	Ref Protestion References (etch	Flammatin Liquids & Caree Career der Circ Woulde Sorbular
6	Motor Window Socialmeter Symmetre	Consistent State State Sing Setudar

