## CORINTHIAN VENTORA

### ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/022 CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023	
Penyusun	OHSE	
Mesin / Area	Forklift	
Departemen	All Factory	
Factory	A,B,C,Glass Store, MTC,Sample Maker	
Produk	Angkat , Angkut	

# TEMA

## Resiko Bahaya Driver Forklift /Operator Mesin Forklift

#### **HAZARD:**

- Kejatuan balok dari ketinggian /tertimpa/material kayu
- 2. Paparan debu, asap dan material B3
- 3. Bahaya Terbentur
- 4. Bahaya melintas di tanah basah,jalan berlubang
- Bahaya melintas di lantai/jalan terkena oli,Solar ( licin )
- Bahaya pengendara Forklift dengan kecepatan tinggi
- 7. BahayaTertabrak,tergilas
- 8. Dilarang menggunakan Hand Phone saat mengisi bahan bakar bensin/solar
- 9. Kegagalan LOTOTO
- 10. Terjepit,tergores,Terpleset,terjatuh
- 11. Kebakaran mesin
- Diesel Runaway/keluar kepulan asap kegagalan mesin
- 13. Tergelincir/terpelosok
- 14. Bertabrakan
- 15. Paparan kebisingan
- 16. Tersengat arus listrik

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



#### CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD (Helm, Sabuk keselamatan, safety shoes, kacamata safety, masker dan sarung tangan)
- Pastikan tumpukan material dan komponen pintu sesuai standar prosedur yang ada (untuk area produksi tumpukan material max tinggi 3M, tidak miring dan kokoh kemudian Material pallet sesuai standar)
- 3. Periksa kondisi Forklift sebelum dijalankan dengan mengisi buku check harian.
- 4. Pastikan semua peralatan Forklift berfungsi dengan benar
- 5. Hindari lintasan tanah basah dan ada tumpahan Oli.Solar
- 6. Hindari kecepatan tinggi dalam menjalankan Forklift
- Nyalakan Lampu Sen,Klakson dan lampu dim ketika berbelok dan mengambil material
- 8. Hindari menggunakan HP saat menjalankan Forklif dan saat mengisi bensin/solar
- 9. Pastikan perawatan dan kebersihan Forklift tetap terjaga
- 10. Jika ada masalah segera dilaporkan keatasan
- 11. Jika ada kerusakan wajib unit di LOTOTO
- 12. Jaga jarak aman dengan berada di luar garis lampu LED warna merah
- 13. Pakailah sarung tangan ketika clenaing mesin,cek oli,air radiator dan Maintenance unit
- 14. Dilarang membersihkan badan dengan Angin kompresor
- 15. Dilarang menumpang menaiki orang di Forklift selain driver Forklift
- 16. Dilarang mengangkat orang tanpa menggunakan Box Forklift
- 17. Wajib naik turun Forklift dengan 3 poin kontak
- 18. Hindari mengangkat material di atas sambil berjalan
- 19. Parkirlah di area parkir yang sudah di sediakan
- 20. Wajib untuk mencabut kunci Forklift di saat parkir/di tinggal Drivernya.
- 21. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 22. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)







ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:						
					Alle	
Sep	atu Safety	Helm	Masker	Kacamata Kerja	Sarung Tangan	
DIPELAJARI OLEH	Tanggal					
	Nama					
	Paraf					