C CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/035

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023			
Penyusun	OHSE			
Mesin / Area	HF Laminator			
Departemen	Line 2			
Factory	Α			
Produk	Laminasi Material			

TEMA

Resiko Bahaya HF Laminator

BAHAYA:

- 1. Resiko tersengat arus listrik (tegangan 380 volt).
- 2. Resiko terjepit di proses input dan output.
- 3. Resiko terjepit di mesin roll lem/glue spreader.
- 4. Resiko iritasi kulit karena bersentuhan dengan lem.
- 5. Resiko terkena paparan frekuensi tinggi saat mesin beroperasi.
- 6. Tersandung, terpleset
- 7. Kebakaran, tertimpa material
- 8. Paparan debu
- 9. Tergores, tertusuk
- 10. Paparan tumpaham material B3

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)

CARA KERJA AMAN:

- 1. Pastikan mesin sudah ada grounding yang terpasang.
- 2. Pastikan sign bahaya tegangan listrik terpasang di panel listrik.
- 3. Dilarang membuka cover panel listrik (hanya tim elektrik yang boleh membuka cover panel listrik).
- 4. Pastikan tangan tidak melewati batas tirai input dan output untuk menghindari potensi terjepit.
- 5. Dilarang menempatkan tangan pada roll lem yang berputar untuk menghindari potensi terjepit.
- 6. Pakai selalu sarung tangan untuk pekerjaan yang berkenaan dengan lem.
- 7. Terkait frekuensi dari mesin saat berjalan, dilarang membuka cover mesin saat mesin beroperasi. Note: saat cover dibuka otomatis mesin mati.
- 8. Terkait frekuensi dari mesin saat berjalan,















dilarang menempatkan posisi tangan melewati tirai di area input dan output saat mesin berjalan.
Bahaya frekuensi tinggi ke arah kesehatan.

- 9.Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 10.Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
- 11.Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 12.Pencegahan kebakaran ,Pastikan stoper tidak tidak basah kayu harus bersih kering
- 13.Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 14. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 15.WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 16. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 17. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 18.Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 19.Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)











ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

Sepatu Safety			Masker			Sar	ung Tangan	Kac	Kaca Mata	
Separa Salety			Masker		Sarang rangan		Nac	raca mata		
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal									
	Nama									
	Paraf									