

ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/006 CII/FRM/146

| Tanggal Disusun | 7 Juni 2023 | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Penyusun | OHSE | | | | |
| Mesin / Area | CNC 4 | | | | |
| Departemen | Line V | | | | |
| Factory | В | | | | |
| Produk | Router, Profil Komponen | | | | |

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin CNC 4

BAHAYA:

- 1. Bagian Tubuh Terjepit body mesin.
- 2. Paparan Kebisingan.
- 3. Terkena pisau yang berputar.
- 4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 5. Paparan debu.
- Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
- 7. Terkena pentalan sisa potongan material.
- 8. Tertusuk material.
- 9. Terjepit body mesin yang bergeser
- 10. Terjepit Conveyor mesin
- 11. Tertimpa material kayu
- 12. Terjepit/tertimpa siccorlift
- 13. Tersandung kabel, balok, metal
- 14. Terpleset
- 15. Tersayat pisau/material potensi
- 16. Tergores

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)





CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD dengan benar
- Pastikan jari tangan anda jauh dari pisau/mesin yang berjalan.
- Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar.
- 4. Pastikan Stoper di table berbahan material standar baik.
- 5. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
- 6. Pastikan Fotocell Emergency Stop berfungsi
- 7. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 8. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
- Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan
 Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 12. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 13. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 15. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)













| ALAT PELINDUNG DIRI (APD) WAJIB: | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|----------------------------|--|--------|--|------------------------|--|---------|------------|--|
| | | | | | | | 4 | | | The second | |
| Sepatu Safety | | E | ar Muff Kacamata Safety | | Masker | | Sarung Tangan Karet | | Earplug | | |
| | Tanggal | | | | | | | | | | |
| i dan oleh | Nama | | | | | | | | | | |
| Dipelajari Difahami d | Paraf | | | | | | | | | | |