wifi模块固件测试

version v1.0.5 date 2015-03-17 author nosun

主要改动

• 过去分包的分隔符为 \0 在多键值对分隔,以及包结尾均使用,分包只能通过plen来进行,如果mcu法宝频繁,会造成wifi模块处理不过来,发包时粘包的情况,经过讨论,多键值对分隔符仍然使用\0,包的结束符使用\n表示,\n不计入长度计算。

0x01

App向wifi模块发出登录请求,wifi模块汇报给App mcu的信息,因此向Mcu下发查询mcu信息指令

AA 00 01 01 0A

Mcu向wifi上报登录信息

"vid::1\0pid::rsd01\0pkey::12345\0dsn::0\0usrver::1\n"

AA 00 2F 01 76 69 64 3a 3a 31 00 70 69 64 3a 3a 72 73 64 30 31 00 70 6b 65 79 3a 3a 31 32 33 34 35 00 64 73 6e 3a 3a 30 00 75 73 72 76 65 72 3a 3a 31 0a

0x02

App 下发命令 {"data"["power::on"],"cmd":"download","sn":12}

串口收到 AA 00 0A 02 70 6F 77 65 72 3A 3A 6F 6E 0A plen 10 不包含结束符 0A

0x03

Mcu上报给wifi设备的状态信息

power::00 包含命令号 一共10 个字符

Hex 码 AA 00 0A 03 70 6F 77 65 72 3A 3A 6F 6E 0A

0x04

略

0x05

略

0x06

查询设备的运行状态, Wifi下发 AA 00 01 06 0A Mcu回复 03指令,上报所有状态。

粘包测试

年报测试ok, 10ms每次连续发, 看没有粘包现象

bug

测试过程中测出一个bug, 当plen 中出现长度0a的时候,就会导致分包错误,后来修改了程序,判断在每个包体的地方进行分包。