

"ЕКО-САН ПОЛТАВА"

ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК № ____

на (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

до Договору № ____ від « ____ » _____ 20 ____ р

Замовник: КНП «Золочівська ЦРЛ»

Виконавець: ТОВ «ЕКО-САН ПОЛТАВА»

Дозвіл на виконання робіт: Згідно Статуту підприємства та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Мета: Надати інформацію про технічний стан обладнання.

№	Найменування	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Результати обстеження
1.	Монітор	1	2015	101470956	Вихід з ладу плати блоку живлення, плати управління з процесором. Перегорання та окислення електронних контактів. Вихід з ладу транзисторів інвертора. Ремонт економічно недоцільний.

Висновок:

Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації. Ремонт є недоцільним через фактичний моральний знос, вартість відновлювальних робіт, що перевищує вартість придбання аналогу сучасного зразку. Ремонт є неможливим та економічно недоцільним. Підлягає списанню в установленому чинним законодавством порядку.

Члени комісії:

Інженер-дефектоскопіст _____

Бабенко В.М.

Директор «ЕКО-САН ПОЛТАВА» _____

Басараб М.Ю.

М.П.

"ЕКО-САН ПОЛТАВА"

ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК № ____

на (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

до Договору № ____ від «__» _____ 20__ р

Замовник: КНП «Золочівська ЦРЛ»

Виконавець: ТОВ «ЕКО-САН ПОЛТАВА»

Дозвіл на виконання робіт: Згідно Статуту підприємства та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Мета: Надати інформацію про технічний стан обладнання.

№	Найменування	Кількість	Рік випуску	Інвентарний номер	Результати обстеження
2.	Монітор	1	2015	101470957	Недостатня яскравість та контрастність зображення монітора. Вихід з ладу мікросхеми та блоку налаштувань монітору. Вихід з ладу плати блоку живлення. Ремонт економічно недоцільний.

Висновок:

Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації. Ремонт є недоцільним через фактичний моральний знос, вартість відновлювальних робіт, що перевищує вартість придбання аналогу сучасного зразку. Ремонт є неможливим та економічно недоцільним. Підлягає списанню в установленому чинним законодавством порядку.

Члени комісії:

Інженер-дефектоскопіст _____

Бабенко В.М.

Директор «ЕКО-САН ПОЛТАВА» _____

Басараб М.Ю.

М.П.