









Inputs & multiplexeur pour selectionner l'entrée



Multiplexeur pour mesurer en 2-3-4 fils



Multiplexeur pour adapter les types de mesures (pt100 // pt1000 // TC)



Sheet: /Entrées/

File: entrees.kicad_sch

Title: Entrées & Multiplexage

Size: A4 Date: 2026-08-17

KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: 0.2

Id: 2/5

