


## Схема внутренних соединений МЭО



М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная

Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

## Диаграмма работы микровыключателей

| Микровык- | Контакт        | Положение арматуры |               |          |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|
| лючатель  | соединителя Х1 | открытое           | промежуточное | закрытое |
| S1        | 5,6            |                    |               |          |
|           | 7,8            |                    | •             |          |
| S2        | 9,10           |                    |               | •        |
|           | 11,12          |                    |               |          |
| S3        | 19,20          |                    |               |          |
|           | 21,22          |                    |               |          |
| S4        | 23,24          |                    |               |          |
|           | 25,26          |                    |               |          |